

ای نام تو بهترین سر آنچه
بی نام تو نامه کمی کنم باز

فَالِبْ هَلَى - بِرْشُ - شَكْل دَالَن، اِبْرَاء فَالِبْ

آموزش طرادي با ... امثال کاربردي

مؤلف : هاینریش کران و همکاران

مترجم : عبدالله ولی‌نژاد

عنوان و نام پدیدآور	: قالبهای برش، شکل دادن، اجزاء قالب : آموزش طراحی با ۱۰۰۰ مثال کاربردی / مولف هاینریش کران.. [و دیگران]؛ مترجم عبدالهی نژاد.
مشخصات نشر	: تهران : طراح، ۱۳۹۲
مشخصات ظاهری	: ۴۴ ص. : مصور، جدول.
فروست	: قالب و قیود؛ ۱۰.
شابک	: ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۱۷-۸۱-۵
وضعیت فهرست نویسی	: فیبا
یادداشت	: عنوان اصلی : 1000 Konstruktionsbeispiele werkzeugbau
موضوع	: قالب و قالب‌سازی
شناسه افزوده	: کران، هاینریش - Krahn, Heinrich
ردیه یندی کنگره	: TS۲۲۹/۱۳۹۲
ردیه یندی دیوبی	: ۶۷۱/۲۵۳
شماره کتابشناسی ملی	: ۳۴۱۹۷۶۹

این اثر، مشمول قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ است، هر کس تمام یا قسمی از این اثر را بدون اجازه مؤلف (ناشر) نشر یا پخش یا عرضه کند مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

شابک ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۱۷-۸۱-۵
ISBN 978-964-2917-81-5

نشر طراح

- نام کتاب : قالبهای - برش، - شکل دادن، اجزاء قالب آموزش طراحی با ۱۰۰۰ مثال کاربردی
- مولف : هاینریش کران و همکاران
- مترجم : عبدالهی نژاد
- ناشر : طراح
- صفحه آرایی : فاطمه نیکبختیان
- تیراژ : ۵۰۰ جلد
- نوبت چاپ : اول، بهار ۱۳۹۳

کلیه حقوق برای نشر طراح محفوظ است.

مرکز پخش و فروش : خیابان انقلاب - روبروی دانشگاه تهران - ساختمان فروزنده - طبقه دوم واحد ۵۰۶، واحد ۲۰۸
(۰۹۱۲۱۱۲۳۶۴۶ و ۰۹۱۲۱۱۲۳۶۴۶ و ۰۹۱۲۱۱۲۳۶۴۶ و ۰۹۱۲۱۱۲۳۶۴۶)

مقدمه مؤلف

مخاطب این کتاب فنی طراحانی است که در جستجوی راه حل‌های جدید هستند یا می‌خواهند راه حل‌های آزموده شده را توسعه دهند. این مجموعه مثال‌ها منبع با ارزشی برای تدریس رشته‌های تخصصی فنی در دانشگاه‌ها، مدارس عالی و مراکز تربیت نیروهای متخصص است. این امکان برای آنها فراهم می‌شود تا از این ایده‌ها استفاده کنند و ببینند که دیگران چکار کرده‌اند.

مزیت ویژه این کتاب مجموعه غنی از مثال‌های کاربردی و دسترسی آسان به نقشه‌های CAD مربوطه است. همواره راه حل‌های عملی متنوعی وجود دارد.

در مثال‌های نشان داده شده تحریک به راه جدید و ایده جدید مطرح است. طراح باید در راه ویژه خود باشد تا الزامات طرح خود را عملی کند. وقتی یک یا چند جزء طرح نشان داده شده در طراحی مورد نظر به کار می‌رود، هدف کتاب حاضر برآورده شده است.

ناشر و مؤلفین برای خوانندگان رضایت در حرفه، موفقیت در طرح را آرزومند است. مؤلفین از انتقادات و پیشنهادات شما با کمال میل استقبال می‌کنند.

طراحی قالب‌های برش و شکل‌دادن بر اساس مقادیر و اطلاعات کسب شده زیادی انجام گرفته است، این اطلاعات به مرور زمان درستی خود را ثابت کرده، توسعه یافته و تکمیل شده است.

نویسندهان راه حل‌های خود را در طول سالیان دراز در زمینه طراحی قالب‌ها جمع‌آوری کرده‌اند. طراحان، مهندسان، صنعتگران و دانشجویان طرح‌های آزموده شده‌ای در اختیار دارند که طرح‌های خود را می‌توانند با آن مقایسه کنند. بدین ترتیب در پیدا کردن راه حل‌های موجود صرفه‌جویی می‌شود!

قطعات ورق در تولید محصولات صنعتی و فنی اهمیت زیادی دارد، از دیدگاه صنعتی پانچ قدمت ۱۵۰ ساله دارد. از آن تاریخ فرآیندهای برش و شکل‌دادن به صورت‌های متنوعی توسعه یافته است. در کنار فرآیندهای ورق ظریف در ابعاد بزرگ (بدنه خودرو و وسایل خانگی) تولید انبوه قطعات روی پرس‌های لنگ اهمیت زیادی پیدا کرده است. همه فرآیندها با قالب‌های گرانقیمت انجام گرفته و با ماشین‌های مورد نیاز باید هماهنگی و مطابقت داشته باشد. یک مثال نمونه قالب‌های دقیق برای برش ظریف است.

۲۲	سنbe برش - لبهای برش مورب
۲۳	قالب برش نمونه - نوع ساختمان
۲۴	قالب برش لوله با قرقره برش
۲۵	قالب برش کاردی به روش گوهای
۲۶	قالب برش کاردی - بیرون انداز

۲ قالب‌های برش

۲۷	قالب‌های برش با صفحه راهنما
۲۷	قالب‌های برش پلیسه‌گیری
۲۷	اصطلاحات تکنیک برش
۲۸	اجزاء فنری
۲۸	تقسیم بندی قالب‌های برش بر حسب فرآیند
۲۹	تولید
۲۹	اساس کار قالب‌های برش تک فرآیندی
۲۹	قالب برش مازاد خارج بدون راهنما
۳۰	تقسیم‌بندی قالب برش بر حسب هدایت سنbe
۳۰	قالب برش بدون راهنما
۳۰	قالب برش با راهنمای صفحه‌ای
۳۱	قالب برش با صفحه راهنما
۳۱	قالب برش با صفحه راهنمای ریختگی (نمایش نحوه ریختن)
۳۱	صفحه گیرنده سنbe و ماتریس
۳۲	قالب پولک بری
۳۲	قالب برش با راهنمای پشتی
۳۳	صفحه لایی - کانال غذیه
۳۳	قالب گوشه‌بری - کفشه میل راهنمادر
۳۴	قالب برش فرم پانچی (نیبل)
۳۴	قالب برش لبه‌بری
۳۵	اصول کار در قالب‌های دوره‌بری

فصل I طراحی قالب‌ها (۱-۶)

۳	گروه‌بندی قالب‌های شکل‌دادن، برش و پانچ
۴	اصول طراحی
۶	قالب‌های - برش، - خمکاری، - ضرب، - کشش و مرکب

فصل II قالب‌های برش (۷-۱۴۴)

۱ برش قیچی

۹	لقی برش (شکاف برش)
۱۱	مراحل برش
۱۲	برش قیچی به عنوان فرآیند تکه‌بری طبق DIN 8588
۱۵	ساختمان یک قالب برش نمونه
۱۶	کاهش نیروی برش در برش قیچی
۱۶	محاسبه نیروی برش در برش قیچی
۱۷	برش قیچی : کاربرد / اصطلاحات
۱۷	اصول فرآیند برش دقیق
۱۸	سطوح برش در برش قیچی
۱۸	نیروهای برش در برش قیچی
۱۹	برش قیچی : کاربردها / اصطلاحات
۱۹	برش قیچی : تعریف طبق DIN 8588
۲۰	اجرای فرآیند در برش قیچی
۲۰	تعیین ابعاد سنbe و ماتریس برش
۲۱	برش قیچی پیوسته
۲۱	شیارزنی پیوسته
۲۱	قالب برش قیچی

<p>۵۴ بیرون انداز - ایمنی</p> <p>۵۵ قالب برش با - صفحه راهنمای</p> <p>۵۵ قالب برش با میل راهنمای</p> <p>۵۶ قالب جدایش - برش جدایش</p> <p>۵۶ قالب جدایش بدون مازاد با میل راهنمای</p> <p>۵۷ قالب شیارزنی</p> <p>۵۷ قالب قطع - لبه بری</p> <p>۵۸ قالب برش گرده - قالب های بزرگ</p> <p>۵۹ بیرون انداز - بالشتک فشاری</p> <p>۶۰ برش دو ردیفی برگردان - طراحی استپ</p> <p>۶۰ برش دو ردیفی برگردان - با میل راهنمای</p> <p>۶۱ قالب های دوره بری - با سیستم حرکه گوهای</p> <p>۶۲ قالب برش دقیق</p> <p>۶۳ قالب دوره بری افقی با حرکت بادامکی</p> <p>۶۴ قالب با اجزاء فنری</p> <p>۶۵ قالب سری</p>	<p>۳۵ قالب های دوره بری با سیستم حرکه گوهای</p> <p>۳۶ قالب دوره بری با طرح پانچ گردن</p> <p>۳۶ قالب پلیسه گیری</p> <p>۳۷ برش کار دی - برش مرکب</p> <p>۳۷ برش شیاری - بیرون انداز فنری</p> <p>۳۷ قالب پانچ فرم دار - سنبه فرم دار بیرون انداز</p> <p>۳۸ اصول کار در برش دقیق</p> <p>۳۹ اصول کار برش دقیق - مقادیر حدودی</p> <p>۳۹ قالب برش مرکب - اصول کار</p> <p>۴۰ قالب پلیسه گیری</p> <p>۴۱ قالب برش دقیق - صفحه فشار با بر جستگی حقوقی</p> <p>۴۲ قالب برش دقیق - ساختمان قالب</p> <p>۴۳ قالب دوره بری افقی با حرکت بادامکی</p> <p>۴۴ قالب با راهنمای میله ای</p> <p>۴۵ قالب برش با صفحه راهنمای</p> <p>۴۶ قالب دوره بری - جدا کننده مازاد</p> <p>۴۶ قالب دوره بری بزرگ</p> <p>۴۷ قالب دوره بری - با ساختمان صفحه ای</p> <p>۴۸ قالب دوره بری - برش با حرکت گردن</p> <p>۴۸ برش آزاد - بیرون انداز فنری (در این قالب قطعه خام قبلاً سوراخ شده است)</p> <p>۴۹ قالب برش با صفحه راهنمای - پین</p> <p>۵۰ قالب برش با صفحه راهنمای - بیرون انداز</p> <p>۵۱ قالب پولک بری - با میل راهنمای</p> <p>۵۲ قالب های برش دقیق</p> <p>۵۲ شکل آج حقوقی</p> <p>۵۳ قالب دوره بری - با میل راهنمای بادامکی</p> <p>۵۳ قطع کن - جدا کننده مازاد</p>
--	--

۳ قالب های مرکب سری و قالب های مرکب یکپارچه

<p>۶۷ قالب مرکب سری</p> <p>۶۸ اصول کار قالب برش مرکب سری</p> <p>۶۹ قالب برش مرکب سری با دو میل راهنمای پشت</p> <p>۷۰ قالب برش مرکب سری با آرایش نوار تغذیه</p> <p>۷۱ قالب برش سری با صفحه راهنمای</p> <p>۷۲ مراحل کاری</p> <p>۷۲ ساختمان راهنمای سنبه از نوع صفحه ای</p> <p>۷۲ ساختمان راهنمای سنبه از نوع میل راهنمای</p> <p>۷۲ قالب برش مرکب سری</p>
--

VI فهرست

<p>۴ پانچ یا سوراخکاری (برش مازاد داخل) و پولکبری</p> <p style="text-align: center;">(برش مازاد خارج)</p> <p style="text-align: right;">۱۰۱</p>	<table border="0"> <tbody> <tr> <td style="width: 10%;">۹۷</td> <td>ساختمان قالب - برش - کشش - برش</td> <td style="width: 10%;">۷۴</td> <td>کanal تغذیه - رکاب فنری</td> </tr> <tr> <td>۹۸</td> <td>قالب مرکب - راهنمای استوانه‌ای</td> <td>۷۴</td> <td>کanal تغذیه - مغزی فنری</td> </tr> <tr> <td>۹۹</td> <td>قالب مرکب - سنبه برش فرم</td> <td>۷۵</td> <td>سنbe سوراخکاری - میل راهنما</td> </tr> <tr> <td></td> <td>قالب برش برای تولید واشر سوراخدار</td> <td>۷۶</td> <td>قالب برش سری - کanal تغذیه</td> </tr> <tr> <td>۱۰۰</td> <td>(شیوه AWF 5202)</td> <td>۷۷</td> <td>قالب مرکب سری</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>۷۸</td> <td>قالب مرکب سری - سنبه برش فرم</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>۷۹</td> <td>قالب برش سری</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>۸۰</td> <td>قالب مرکب</td> </tr> <tr> <td>۱۰۲</td> <td>قالب برش مرکب چند سوراخه با میل راهنما</td> <td>۸۱</td> <td>قالب سری - استپ</td> </tr> <tr> <td>۱۰۳</td> <td>قالب برش مرکب چند سوراخه با میل راهنما</td> <td>۸۲</td> <td>قالب با راهنمای صفحه‌ای</td> </tr> <tr> <td>۱۰۴</td> <td>قالب با سیستم گوهای</td> <td>۸۳</td> <td>قالب سوراخکاری با میل راهنما</td> </tr> <tr> <td>۱۰۵</td> <td>پانچ لوله با سیستم تعویض خشاب</td> <td></td> <td>قالب برش مرکب سری با نوار تغذیه و قطعه</td> </tr> <tr> <td>۱۰۶</td> <td>سنbe (سوراخکن) جانبی - سنbe شکاف جانبی</td> <td></td> <td>کار آماده</td> </tr> <tr> <td>۱۰۶</td> <td>سنbe جانبی - سنbe گوهای</td> <td></td> <td>قالب مرکب یکپارچه برای برش مازاد خارج،</td> </tr> <tr> <td>۱۰۷</td> <td>واحد پانچ پنوماتیکی</td> <td></td> <td>کشش عمیق، کشش داخلی و ضرب پره کف</td> </tr> <tr> <td>۱۰۸</td> <td>سوراخکاری قطعات فرمدار - کشویی گوهای</td> <td></td> <td>قالب مرکب سری - با میل راهنما</td> </tr> <tr> <td>۱۰۸</td> <td>قالب پانچ - پانچ قطعات فرمدار</td> <td></td> <td>واحد برش قطع با مازاد</td> </tr> <tr> <td>۱۰۸</td> <td>قالب سوراخکاری - کشویی گوهای</td> <td></td> <td>اصول کار قالب‌های مرکب</td> </tr> <tr> <td>۱۰۹</td> <td>قالب پانچ - سیستم گوهای</td> <td></td> <td>اجزاء اصلی قالب‌های مرکب</td> </tr> <tr> <td>۱۱۰</td> <td>قالب برش گردہ</td> <td></td> <td>سنbe پولکبری</td> </tr> <tr> <td>۱۱۰</td> <td>قالب دوره بری و قالب پانچ</td> <td></td> <td>قالب مرکب</td> </tr> <tr> <td></td> <td>بوش ماتریس، سنbe برش و بوش راهنمای</td> <td></td> <td>اجزاء اصلی قالب مرکب</td> </tr> <tr> <td>۱۱۱</td> <td>سنbe در سوراخکاری</td> <td>۹۰</td> <td>میل راهنما - قالب دوبل</td> </tr> <tr> <td>۱۱۲</td> <td>پانچ قطعات استوانه‌ای</td> <td>۹۱</td> <td>قالب مرکب - با میل راهنما</td> </tr> <tr> <td>۱۱۲</td> <td>قالب پانچ - زوار گیرنده سوراخ کشویی</td> <td>۹۲</td> <td>قالب مرکب</td> </tr> <tr> <td>۱۱۳</td> <td>اصول کار قالب پانچ ساده</td> <td>۹۳</td> <td>قطعه برش - کشش</td> </tr> <tr> <td>۱۱۳</td> <td>طرح یک قالب پانچ</td> <td>۹۴</td> <td>قالب مرکب - سنbe سوراخ فرمدار</td> </tr> <tr> <td>۱۱۳</td> <td>صفحه گیرنده ماتریس</td> <td>۹۵</td> <td>قالب مرکب - با میل راهنمای ساچمه‌ای</td> </tr> <tr> <td>۱۱۴</td> <td>واحد پانچ - صفحه ضربه</td> <td>۹۶</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	۹۷	ساختمان قالب - برش - کشش - برش	۷۴	کanal تغذیه - رکاب فنری	۹۸	قالب مرکب - راهنمای استوانه‌ای	۷۴	کanal تغذیه - مغزی فنری	۹۹	قالب مرکب - سنبه برش فرم	۷۵	سنbe سوراخکاری - میل راهنما		قالب برش برای تولید واشر سوراخدار	۷۶	قالب برش سری - کanal تغذیه	۱۰۰	(شیوه AWF 5202)	۷۷	قالب مرکب سری			۷۸	قالب مرکب سری - سنبه برش فرم			۷۹	قالب برش سری			۸۰	قالب مرکب	۱۰۲	قالب برش مرکب چند سوراخه با میل راهنما	۸۱	قالب سری - استپ	۱۰۳	قالب برش مرکب چند سوراخه با میل راهنما	۸۲	قالب با راهنمای صفحه‌ای	۱۰۴	قالب با سیستم گوهای	۸۳	قالب سوراخکاری با میل راهنما	۱۰۵	پانچ لوله با سیستم تعویض خشاب		قالب برش مرکب سری با نوار تغذیه و قطعه	۱۰۶	سنbe (سوراخکن) جانبی - سنbe شکاف جانبی		کار آماده	۱۰۶	سنbe جانبی - سنbe گوهای		قالب مرکب یکپارچه برای برش مازاد خارج،	۱۰۷	واحد پانچ پنوماتیکی		کشش عمیق، کشش داخلی و ضرب پره کف	۱۰۸	سوراخکاری قطعات فرمدار - کشویی گوهای		قالب مرکب سری - با میل راهنما	۱۰۸	قالب پانچ - پانچ قطعات فرمدار		واحد برش قطع با مازاد	۱۰۸	قالب سوراخکاری - کشویی گوهای		اصول کار قالب‌های مرکب	۱۰۹	قالب پانچ - سیستم گوهای		اجزاء اصلی قالب‌های مرکب	۱۱۰	قالب برش گردہ		سنbe پولکبری	۱۱۰	قالب دوره بری و قالب پانچ		قالب مرکب		بوش ماتریس، سنbe برش و بوش راهنمای		اجزاء اصلی قالب مرکب	۱۱۱	سنbe در سوراخکاری	۹۰	میل راهنما - قالب دوبل	۱۱۲	پانچ قطعات استوانه‌ای	۹۱	قالب مرکب - با میل راهنما	۱۱۲	قالب پانچ - زوار گیرنده سوراخ کشویی	۹۲	قالب مرکب	۱۱۳	اصول کار قالب پانچ ساده	۹۳	قطعه برش - کشش	۱۱۳	طرح یک قالب پانچ	۹۴	قالب مرکب - سنbe سوراخ فرمدار	۱۱۳	صفحه گیرنده ماتریس	۹۵	قالب مرکب - با میل راهنمای ساچمه‌ای	۱۱۴	واحد پانچ - صفحه ضربه	۹۶	
۹۷	ساختمان قالب - برش - کشش - برش	۷۴	کanal تغذیه - رکاب فنری																																																																																																																		
۹۸	قالب مرکب - راهنمای استوانه‌ای	۷۴	کanal تغذیه - مغزی فنری																																																																																																																		
۹۹	قالب مرکب - سنبه برش فرم	۷۵	سنbe سوراخکاری - میل راهنما																																																																																																																		
	قالب برش برای تولید واشر سوراخدار	۷۶	قالب برش سری - کanal تغذیه																																																																																																																		
۱۰۰	(شیوه AWF 5202)	۷۷	قالب مرکب سری																																																																																																																		
		۷۸	قالب مرکب سری - سنبه برش فرم																																																																																																																		
		۷۹	قالب برش سری																																																																																																																		
		۸۰	قالب مرکب																																																																																																																		
۱۰۲	قالب برش مرکب چند سوراخه با میل راهنما	۸۱	قالب سری - استپ																																																																																																																		
۱۰۳	قالب برش مرکب چند سوراخه با میل راهنما	۸۲	قالب با راهنمای صفحه‌ای																																																																																																																		
۱۰۴	قالب با سیستم گوهای	۸۳	قالب سوراخکاری با میل راهنما																																																																																																																		
۱۰۵	پانچ لوله با سیستم تعویض خشاب		قالب برش مرکب سری با نوار تغذیه و قطعه																																																																																																																		
۱۰۶	سنbe (سوراخکن) جانبی - سنbe شکاف جانبی		کار آماده																																																																																																																		
۱۰۶	سنbe جانبی - سنbe گوهای		قالب مرکب یکپارچه برای برش مازاد خارج،																																																																																																																		
۱۰۷	واحد پانچ پنوماتیکی		کشش عمیق، کشش داخلی و ضرب پره کف																																																																																																																		
۱۰۸	سوراخکاری قطعات فرمدار - کشویی گوهای		قالب مرکب سری - با میل راهنما																																																																																																																		
۱۰۸	قالب پانچ - پانچ قطعات فرمدار		واحد برش قطع با مازاد																																																																																																																		
۱۰۸	قالب سوراخکاری - کشویی گوهای		اصول کار قالب‌های مرکب																																																																																																																		
۱۰۹	قالب پانچ - سیستم گوهای		اجزاء اصلی قالب‌های مرکب																																																																																																																		
۱۱۰	قالب برش گردہ		سنbe پولکبری																																																																																																																		
۱۱۰	قالب دوره بری و قالب پانچ		قالب مرکب																																																																																																																		
	بوش ماتریس، سنbe برش و بوش راهنمای		اجزاء اصلی قالب مرکب																																																																																																																		
۱۱۱	سنbe در سوراخکاری	۹۰	میل راهنما - قالب دوبل																																																																																																																		
۱۱۲	پانچ قطعات استوانه‌ای	۹۱	قالب مرکب - با میل راهنما																																																																																																																		
۱۱۲	قالب پانچ - زوار گیرنده سوراخ کشویی	۹۲	قالب مرکب																																																																																																																		
۱۱۳	اصول کار قالب پانچ ساده	۹۳	قطعه برش - کشش																																																																																																																		
۱۱۳	طرح یک قالب پانچ	۹۴	قالب مرکب - سنbe سوراخ فرمدار																																																																																																																		
۱۱۳	صفحه گیرنده ماتریس	۹۵	قالب مرکب - با میل راهنمای ساچمه‌ای																																																																																																																		
۱۱۴	واحد پانچ - صفحه ضربه	۹۶																																																																																																																			

۱۴۱	طراحی یک قالب پانچ	۱۱۴	واحد پانچ - هدایت مازاد
۱۴۱	قالب پولکبری بدون راهنما	۱۱۵	واحد پانچ - فرم سنبه
۱۴۲	مراحل پیش سوراخ با پین قرار	۱۱۶	واحد پانچ - قالب قطعات استوانه‌ای
۱۴۳	سننه پانچ - محاسبه سوراخ مایل	۱۱۷	قالب فروبری - تولید قطعات فرمدار
۱۴۴	قالب لبه‌بری - گرفتن قطعه کار	۱۱۷	قالب پانچ - سوراخکاری قطعات فرمدار
۱۴۴	قالب پانچ - تغذیه قطعه	۱۱۸	قالب پانچ - سوراخکاری فرمدار
فصل III قالب‌های شکلدادن (۳۱۰-۱۴۵)			
۱ روشن شکل دادن فشاری - اکستروژن قطعات			
۱۴۷	اکستروژن جانبی قطعات	۱۱۹	پانچ چهارگوش، پانچ فرمدار - خار ضامن بوش ماتریس
۱۴۸	اکستروژن کاملاً به معکوس قطعه کار	۱۲۰	قالب پانچ اولیه - استپ فشارنده جانبی
۱۴۸	اکستروژن مستقیم - توخالی قطعه کار	۱۲۱	سننه کناره‌بر - آرایش (چیدمان) برش کناره
۱۴۸	اکستروژن عرضی قطعه کار	۱۲۲	قالب برش - محدود کردن پیشروی سنبه کناره‌بر
۱۴۸	اکستروژن کاملاً مستقیم	۱۲۳	آرایش نوار - سننه کناره‌بر
۱۴۹	قطعات نمونه جهت تولید با اکستروژن ترکیبی	۱۲۴	آرایش نوار - پهناهی دورریزها
۱۴۹	اکستروژن مستقیم و معکوس قطعات	۱۲۵	آرایش نوار - بازدهی نوار
۱۴۹	اکستروژن ترکیبی قطعات	۱۲۶	آرایش نوار - برش روی دستگاه اتومات
۱۵۰	اکستروژن مستقیم و معکوس قطعات	۱۲۷	پهناهی مازاد طولی - پهناهی مازاد عرضی
۱۵۰	اکستروژن ترکیبی قطعات	۱۲۸	بوش سوراخ - زوار مرکز کن
۱۵۰	اکستروژن مستقیم توخالی با سننه مقابل	۱۲۹	واحد پانچ پروفیل
۱۵۰	اکستروژن مستقیم توخالی بدون سننه مقابل	۱۳۰	کفشک میل راهنما با خشاب تعویضی
۱۵۱	اکستروژن تو خالی قطعات	۱۳۱	کفشک با میل راهنما - طراحی ویژه
۱۵۱	اکستروژن عرضی	۱۳۲	واحد پانچ با تعویض سریع قالب
۱۵۱	قالب اکستروژن قطعات	۱۳۴	واحد پانچ با تعویض سریع قالب
۱۵۲	قطعات نمونه اکستروژن ترکیبی	۱۳۵	واحد پانچ پروفیل
۱۵۲	قطعات نمونه اکستروژن مستقیم	۱۳۶	واحد پانچ هیدرولیکی
۱۵۲	قطعات نمونه اکستروژن معکوس	۱۳۷	واحد پانچ پنوماتیکی
۱۵۳	قالب اکستروژن مستقیم	۱۳۸	واحد پانچ پنوماتیکی
		۱۳۹	واحد پانچ پنوماتیکی
		۱۴۰	واحد پانچ

۱۶۶	نورد با مغزی ثابت
۱۶۶	نورد لوله با مغزی متحرک
۱۶۷	نورد مفتول
۱۶۷	نورد قوطی
۱۶۷	نورد مفتول پروفیلی
۱۶۸	قالب آهنگری
۱۶۸	قالب ضرب تاب‌گیر
۱۶۹	پرسکاری حجمی بدون پلیسه
۱۶۹	سطح جدایش قالب آهنگری
۱۶۹	سطح جدایش در قالب‌ها

۵ شکل دادن فشاری کششی - قالب‌های کشش

۱۷۲	حلقه کشش - ورق‌گیر
۱۷۲	حلقه کشش - حلقه کشش مخروطی
۱۷۲	حلقه کشش - فرم لبه‌های کشش
۱۷۳	بالشتک لاستیکی - برش با لاستیک
۱۷۳	کشش سری - بالشتک لاستیکی
۱۷۴	مراحل کشش - نسبت‌های ابعادی
۱۷۵	مرحله‌بندی کشش - ساختمان قالب
۱۷۶	سننه کشش - فرم سننه
	قالب یقه‌زنی - سننه پیش سوراخ - سننه
۱۷۷	کشش یقه
۱۷۸	قالب ترکیبی یقه‌زنی - سننه کشش یقه
	سننه کشش یقه - قالب پیچ زنی - ماتریس
۱۷۸	کشش یقه
۱۷۹	قالب اتوکاری (با امکان کاهش ضخامت) - حلقه اتوکاری
۱۷۹	قالب اتوکاری - قالب کشش یقه
۱۸۰	جدایش حلقه کشش (حلقه کشش چند تک)

قالب اکستروژن معکوس

۲ شکل دادن فشاری - اکستروژن مفتول‌ها و پروفیل‌ها

۱۵۵	اکستروژن پروفیل‌ها - تعریف
۱۵۵	اکستروژن مستقیم پروفیل
۱۵۶	فرآیند اکستروژن پروفیل
۱۵۷	اکستروژن لوله‌ها
	قالب اکستروژن معکوس لوله‌ها به کمک درن
۱۵۷	شناور

۳ شکل دادن فشاری - کوبیدن سرکوبی

۱۵۹	اجزاء قالب‌های کوبیدن
۱۵۹	قالب برش سر شش گوش
۱۶۰	قالب کوبیدن
۱۶۱	نمونه قطعات تولید شده با کوبیدن
۱۶۲	اساس ساختمان قالب‌های کوبیدن
۱۶۲	مهترین اجزاء قالب کوبیدن
۱۶۲	قالب برش سر شش‌گوش

۴ شکل دادن فشاری - نورد

۱۶۴	فرآیندهای ویژه
۱۶۵	نورد دقیق قطعات توخالی
۱۶۵	نورد براق
۱۶۵	نورد رزووه
۱۶۵	نورد دیسک
۱۶۵	نورد براق پروفیل‌ها
۱۶۶	نورد چند حفره‌ای
۱۶۶	نورد لوله بدون ابزار داخلی
۱۶۶	نورد بادامکی
۱۶۶	نورد

۲۰۱	کشش عمیق کاسه - سنبه کشش	۱۸۱	ورق‌گیر - فنر مرکزی
۲۰۱	کشش با انبر - اصول کشش	۱۸۱	فنر گیر - مجموعه فنر
۲۰۱	کشش عمیق دوبل	۱۸۱	قالب کشش - نگهدار ورق - قالب‌های بزرگ
۲۰۱	بالشتک لاستیکی کشش عمیق - ورق‌گیر	۱۸۲	قالب کشش دوبل - ورق‌گیر
۲۰۱	ورق‌گیر کشش عمیق - زوار ورودی	۱۸۲	قالب کشش دوبل - حلقه کشش
۲۰۱	ورق‌گیر کشش عمیق - سنبه کشش	۱۸۳	نگهدار حلقه مخروطی شکل
۲۰۲	قالب چند مرحله‌ای - تغذیه بشقاب	۱۸۴	نگهدار ورق - مجموعه فنر
۲۰۳	فرآیند کشش عمیق	۱۸۵	حلقه نگهدار ورق - کشویی تکیه‌گاه
۲۰۳	جاداکنده فنری	۱۸۶	حلقه کشش - شکل حلقه کشش
۲۰۳	کشش عمیق یک قطعه‌کار فلاونچ دار	۱۸۷	روش‌های قرار - استپ گرده
۲۰۴	کشش دوبل		تجهیزات کشش - بالشتک کشش - سیلندر
۲۰۴	کشش اتو		پنوماتیکی
۲۰۵	شعاع لبه‌های کشش و سنبه کشش	۱۸۸	هیدروفرمینگ - ورق‌گیر
۲۰۵	سنbe ورق‌گیر برای کشش اول و کشش‌های بعدی	۱۸۹	هیدروفرمینگ - ساختمان قالب
۲۰۵	شکاف کشش در کشش اول و کشش بعدی	۱۸۹	هیدروفرمینگ - شکل‌دهی قطعات توخالی
۲۰۵	سوراخ هوا در سنbe	۱۹۰	هیدروفرمینگ - ساختمان قالب
۲۰۶	قالب کشش عمیق برای پرس‌های دوکاره	۱۹۰	هیدروفرمینگ - قالب شکم‌دهی
۲۰۶	قالب کشش عمیق با فنر مرکزی	۱۹۱	سری قالب - پرس‌های چند مرحله‌ای
۲۰۷	کشش عمیق با کشش دوم	۱۹۲	سری قالب - پرس‌های چند مرحله‌ای
۲۰۸	اجرای موفق قالب‌های کشش	۱۹۳	قالب مرحله‌ای - سری قالب
۲۰۹	کار کشش	۱۹۴	ورق‌گیر - قالب‌های بزرگ
	ساختمان قالب کشش عمیق برای پرس‌های دوکاره	۱۹۵	راهنمای قالب - ورق‌گیر
۲۱۰		۱۹۵	راهنمای قالب کشش گونیای راهنمای
۲۱۱	زوار ترمز ورودی	۱۹۶	زوار ترمز - ترکیب
۲۱۱	زوار ترمز	۱۹۷	زوار کشش - زوار ترمز
۲۱۲	فرم سنبه‌های اکسیتروژن سرد	۱۹۸	قالب برش کشش - قالب بزرگ
۲۱۲	کشش برآق قطعات توپر	۱۹۹	قالب بزرگ
۲۱۲	کشش برآق قطعات توخالی	۲۰۰	قید پانچ - قالب بزرگ

۲۲۳	خمکاری فرم - کشویی گوهای	۲۱۲	قالب کشش
۲۲۴	فتیله کاری لبه‌ها - کشویی گوهای	۲۱۲	قالب تغییر شکل گرم برای تولید قطعات
۲۲۴	خمکاری لوله - فیلرهای مفتوحی	۲۱۳	توخالی مواد مصنوعی
۲۲۴	خمکاری لوله - کشویی گوهای	۲۱۳	تغییر شکل ترکیبی مکانیکی - پنوماتیکی (طبق
۲۲۵	قالب خمکاری - خمکاری بسته‌ای (دسته‌ای)	۲۱۳	هگر - Höger)
۲۲۵	فک‌های خمکاری - فک‌های خمکاری گردان	۲۱۳	تغییر شکل ترکیبی پنوماتیکی - مکانیکی -
۲۲۶	خمکاری La - شکل - فک‌های خمکاری	۲۱۴	پنوماتیکی (طبق هگر - Höger)
۲۲۷	بیرون انداز - کف فرنی	۲۱۴	ضرب مواد مصنوعی ترمومپلاستیکی
۲۲۷	قالب خمکاری - خمکاری ۷ - شکل	۲۱۴	کشش با هوای فشرده
۲۲۸	سننه مقابله - خمکاری La - شکل	۲۱۴	کشش با هوای فشرده و قالب منفی
۲۲۸	فک‌های خمکاری گردان - برگشت فرنی	۲۱۴	کشش عمیق با سننه
	سننه خمکاری بازشونده-نیروی خکاری	۲۱۵	۶ تغییر شکل خمکاری - قالب‌های خم
۲۲۹	نهایی	۲۱۷	قالب‌های خمکاری قطعات دقیق
۲۲۹	کشویی گوهای - خمکاری دوبل	۲۱۷	قالب خمکاری با فک‌های متحرک
۲۳۰	قالب خمکاری لوله - قالب خمکاری نوار	۲۱۷	قالب مرکب خمکاری
۲۳۰	قالب خمکاری لوله - قالب خمکاری نوار	۲۱۸	قالب خمکاری برای قطعات L - شکل
۲۳۱	قالب خمکاری La - شکل - فشار ضرب	۲۱۸	قالب خمکاری برای قطعات Z - شکل
۲۳۱	قالب خمکاری La - شکل - کشویی گوهای	۲۱۸	قالب خمکاری برای قطعات La - شکل
۲۳۲	خمکاری دوبل	۲۱۹	قالب خمکاری با بالشتنک لاستیکی
۲۳۲	خمکاری لوله - اجزاء خمکاری	۲۱۹	ضرب خالی با بالشتنک لاستیکی
۲۳۳	غلانک خمکاری - خمکاری مرکب	۲۱۹	گشادکردن با سننه لاستیکی
۲۳۳	اهرم خمکاری - زوار مغزی	۲۱۹	گشاد کردن با سیال
۲۳۴	فتیله کاری حلقه‌ای - کشویی گوهای	۲۲۰	مثال‌های کاری برای تولید پروفیل با
۲۳۴	فتیله کاری حلقه‌ای - کالیبر حلقه	۲۲۰	ماشین‌های خمکاری گردان
۲۳۵	خمکاری مرکب - ساختمان قالب	۲۲۰	مثال‌های کاری برای تولید پروفیل‌ها با پرس
۲۳۵	خمکاری مرکب - طراحی سننه خمکاری	۲۲۰	بریک
۲۳۶	مغزی فرم داخلی - فک‌های خمکاری گردان	۲۲۱	طراحی سننه خمکاری - قالب‌های خمکاری
۲۳۶	سننه خمکاری - محركه اهرم سبک	۲۲۲	ویژه
		۲۲۲	سننه‌های خمکاری، ماتریس‌های خمکاری

<p>۸ شک دادن خمکاری - قالب‌های خمکاری با زیر سری‌های لاستیکی</p> <p>۲۴۸ مثال‌هایی برای قالب‌های ورق تاکنی ویژه ۲۴۹ قالب لبه کاری‌های ویژه ۲۴۹ مثال مونتاژ ۲۵۰ طرح‌های بلند کردن قسمت بالای قالب ۲۵۰ مثال‌های مونتاژ</p>	<p>۲۳۷ سن به خمکاری - ساختمان قالب ۲۳۷ ترتیب خمکاری - خمکاری مرکب ۲۳۸ خمکاری فرم‌دار - سن به خمکاری ۲۳۸ خمکاری با سن به فرم فنری ۲۳۹ اجزاء قالب خمکاری - مغزی مواد سخت (الماسه، هاردمتال) ۲۴۰ خمکاری به کمک سن به گوهای ۲۴۰ ترتیب خمکاری در خمکاری مرکب ۲۴۰ خمکاری ۷ - شکل برای قطعه پیش خمکاری شده ۲۴۱ فرآیند خمکاری ۲۴۱ پهنانی دهانه ماتریس و برگشت فنری ۲۴۱ تغییر مقطع در خمکاری ۲۴۱ راستای الیاف و لبه‌های خمکاری ۲۴۱ سوراخ‌های روی لبه‌های خمکاری ۲۴۱ قرار قطعات خمکاری دقیق ۲۴۲ تغذیه گرده ۲۴۲ قرار گرده - اجزاء قرار ۲۴۳ خمکاری ورق‌های پلاستیکی (طبق روش بیلوماتیک) ۲۴۳ فرآیندهای تغییر شکل مواد مصنوعی ۲۴۳ ترمومپلاستیکی</p>
<p>۷ شک دادن خمکاری - قالب‌ها و ابزارهای تاکنی ورق (پرس بریک و پرس‌های خمکاری گردان)</p>	
<p>۲۴۴ تبدیل (قطعه انطباقی) ماتریس ۲۴۴ مثال‌هایی برای قالب‌های ورق تاکنی (پرس بریکها) خاص UKB ۲۴۷ قالب‌های ورق تاکنی ویژه</p>	

۲۸۵	قالب خزینه صلب - خزینه از بالا قالب یقه‌زنی سوراخ رزوه با بیرون انداز فنری	قالب با زیرسروی لاستیکی برای گونیای تیز و فرم‌های W - شکل قوس‌دار
۲۸۶	قالب برجسته کاری دراز صلب - تغییر شکل از پایین به بالا	قالب U - شکل با زیرسروی لاستیکی برای ورق‌های ضخیم و نازک
۲۸۷	قالب لب برگردانی دراز صلب - تغییر شکل از بالا به پایین	قالب با زیرسروی لاستیکی برای تغییر شکل‌های مرکب - قوس‌دار و گوشهدار
۲۸۸	قالب برجسته کاری دراز صلب - تغییر شکل از پایین به بالا	قالب با سنبه لاستیکی
۲۸۹	قالب دریچه دراز صلب - تغییر شکل از بالا به پایین	قالب با زیرسروی لاستیکی
۲۹۰	- $s = 0,8 - 2,5$ mm قالب تغییر شکل از پایین به بالا	قالب خمکاری با بالشتک لاستیکی
۲۹۱	قالب دریچه دراز صلب - تغییر شکل از بالا به پایین	ضرب خالی با بالشتک لاستیکی
۲۹۲	- $s = 0,8 - 2,5$ mm تغییر شکل از پایین به بالا	گشاد کردن با سنبه لاستیکی
۲۹۳	قالب خزینه فنری - تغییر شکل از پایین به بالا	گشاد کردن با مایع
۲۹۴	- قالب فرم رزوه و پانچ اولیه برای پیچ ورق - تغییر شکل از بالا به پایین	قالب برای تغییر شکل و برش
۲۹۵	قالب پله دراز صلب - تغییر شکل در هر دو سمت	قالب‌های شکل دادن قطعات ریز
۲۹۶	- قالب یقه‌زنی رزوه با بیرون انداز فنری - یقه‌زنی از بالا به پایین	چرخکاری با قرقه فرم
۲۹۷	قالب تغییر شکل مدور - تغییر شکل از بالا به پایین	قالب گشاد کردن
۲۹۸	قالب فاق لچکی	قالب جمع‌کن (خفه‌کن)
۲۹۹	قالب برش سری با نگهدار فنری ورق	خمکاری با حرکت مستقیم الخط قالب
۳۰۰		خمکاری با حرکت گردان قالب
۳۰۱		قالب فتیله - خمکاری گردکن
۳۰۲		قالب گردکن - خمکاری گرد، بیرون انداز
۳۰۳		قالب خمکاری گردان - کشویی گوهای شکلدهی خارجی - قرقه فرم
۳۰۴		قالب فتیله - کشویی گوهای قالب برجسته کاری دراز - تغییر شکل از پایین به بالا
۳۰۵		قالب دریچه صلب برای $s = 0,8 - 2,5$ mm
۳۰۶		تغییر شکل از بالا به پایین

۳۰۸	قالب پانچ اولیه و سوراخ رزوه
۳۰۹	قالب تغییر شکل - بازی فنری با فنرهای بشقابی
۳۱۰	قالب های آهنگری - ساختمان قالب های آهنگری

فصل ۱۷ اجزاء قالب (۴۲۴-۳۱۱)

۳۱۳	۱ اجزاء قالب
۳۱۵	۲ کفشک های میل راهنمای راهنمایها
۳۱۷	کفشک میل راهنمای نوع چهار میل راهنمای
۳۱۷	کفشک میل راهنمای نوع دو میل راهنمای
۳۱۸	یاتاقان نگهدار و بوش راهنمای
۳۱۹	کفشک میل راهنمای نوع گرد
۳۱۹	کفشک میل راهنمای نوع چهار گوش
۳۲۰	کفشک میل راهنمادر چدنی
۳۲۰	کفشک میل راهنمای فولادی
۳۲۰	مثال های کاربردی برای کفشک های میل راهنمای
۳۲۱	صفحه فشارنده نوار تغذیه با میل راهنمای
۳۲۲	میل راهنمای با بوش ساقمه ای
۳۲۳	میل راهنمای مثال های ترکیبی
۳۲۴	مجموعه راهنمای
۳۲۵	متعلقات کفشک میل راهنمای در پرس های کوچک
۳۲۵	ساختمان قالب های دقیق در قالب های مرکب سری
۳۲۶	راهنمای دقيق
۳۲۷	اجزاء راهنمای
۳۲۷	نحوه بستن
۳۲۷	انواع میل راهنمای
۳۲۸	راهنمای (کanal) نوار تغذیه - دیواره کanal تغذیه

۲۹۵	قالب ضرب ارقام با مغزی های تعویضی ارقام - ضرب از پایین، نفوذ از پایین
۲۹۵	قالب تغییر شکل نافی فنری - تغییر شکل از پایین به بالا
۲۹۶	قالب ضرب علامت اتصال زمین، فنری - ضرب از پایین، نفوذ از پایین
۲۹۶	قالب تغییر شکل نافی فنری - تغییر شکل از پایین به بالا
۲۹۷	قالب برجسته نقطه ای با بیرون انداز فنری - تغییر شکل از بالا به پایین ($s = 3,0 \text{ mm}$)
۲۹۷	قالب برآمدگی نقطه جوش فنری - تغییر شکل از پایین به بالا
۲۹۸	قالب ضرب ارقام با مغزی ارقام قابل تعویض - ضرب و نفوذ از بالا
۲۹۸	قالب برجسته نقطه ای، فنری - تغییر از پایین به بالا ($s = 3,0 \text{ mm}$)
۲۹۹	قالب قطع با نگهدار ورق از جنس LA برای برش روی قالب تغییر شکل 56×56
۳۰۰	قالب تغییر شکل نافی صلب - تغییر شکل از بالا به پایین
۳۰۱	سری قالب برای ساخت لولا - تغییر شکل از پایین به بالا
۳۰۲	قالب پانچ ناقص
۳۰۳	قالب تغییر شکل - پل از بالا
۳۰۴	قالب برآمدگی نقطه جوش
۳۰۵	قالب برآمدگی نقطه جوش
۳۰۶	قالب یقه زنی رزوه
۳۰۷	قالب راهنمای لبه - تغییر شکل از پایین به بالا
۳۰۸	قالب برآمدگی نقطه جوش با بیرون انداز فنری - تغییر شکل از بالا به پایین

۳۴۳	ضامن (قفل) چرخش سنبه‌های فرم	۳۲۸	کanal نوار تغذیه - زوار کanal
۳۴۴	مثال‌های ساخت ویژه سنبه‌های برش	۳۲۸	کanal نوار تغذیه - قرار کanal
۳۴۵	سنbe پانچ	۳۲۸	انواع میل راهنمای
۳۴۵	سنbe پولکبری برای قالب بدون راهنمای	۳۲۸	کanal نوار تغذیه - قطعه فنری کanal تغذیه
۳۴۵	غلاف نگهدار سنبه‌های لاغر	۳۲۹	کفشک میل راهنمای - بسته‌های روغنکاری
۳۴۵	قالب با قطعات تکیه‌گاهی	۳۲۹	راهنمای کشویی - اتصال روغنکاری
۳۴۶	انواع سنبه‌های برش	۳۲۹	راهنمای کشویی - زوار راهنمای
۳۴۶	بستن سنbe	۳۳۰	مونتاژ اجزاء لغزشی بدون نیاز به سرویس
۳۴۷	سنbe PASS با لبه برش مایل	۳۳۱	مثال‌های مونتاژ اجزاء لغزشی بدون نیاز به سرویس
۳۴۸	سنbe برش - مغزی الماسه (فلز سخت) سنbe	۳۳۲	مثال‌های مونتاژی اجزاء لغزشی بدون نیاز به سرویس
۳۴۹	سنbe برش - راهنمای سنbe، غلاف	۳۳۳	کفشک تعویضی
۳۵۰	بست سنbe برش - نگهداری سنbe	۳۳۴	کفشک تعویضی - مغزی کفشک
۳۵۱	نگهدار سنbe	۳۳۵	ساختمان قالب پرسکاری
۳۵۲	سنbe برش - بست سنbe	۳۳۶	تقسیم‌بندی قالب‌های برش بر حسب مراحل تولید
۳۵۲	سنbe برش - بست پیچی	۳۳۸	حفره برش - مواد غیر فلزی
۳۵۲	سنbe برش - جدایش سنbe	۳۳۹	حفره برش - مقادیر حدودی
۳۵۳	مثال‌هایی برای بستن سنbe	۳۴۰	دیاگرام پهناهی شکاف - شکاف برش
۳۵۴	مثال‌هایی برای بستن سنbe	۳۴۱	شکاف برش
۳۵۵	سنbe قطع	۳۴۱	مثال‌های قالب - سنbe و بوش ماتریس
۳۵۵	سنbe با راهنمای پشت	۳۴۲	قالب برش - شکاف برش، مواد غیر فلزی
۳۵۵	قالب برش دقیق - سنbe برش	۳۴۲	قالب برش - شکاف برش، ورق‌های پوشش‌دار
۳۵۶	بست بوش‌های ماتریس	۳۴۳	مثال‌های قالب - سنbe برش و بوش‌های ماتریس
۳۵۷	زوار برشی		
۳۵۸	قالب برش گرده - بست زوارهای برش		
۳۵۹	سنbe کثارهبر - کاربرد رزین ریختگی		
۳۶۰	سنbe کثارهبر - راهنمای سنbe کثارهبر		
۳۶۱	راهنمای نوار - پل مرکزکن		
۳۶۲	کanal مازاد - خردکن مازاد		

**۳ اجزاء برشی - سنbe‌ها، بوش‌های ماتریس
(مغزی‌های ماتریس) زوارهای برش، سنbe‌های
کثارهبر، جدایش مازاد**

۳۳۸	حفره برش - مواد غیر فلزی
۳۳۹	حفره برش - مقادیر حدودی
۳۴۰	دیاگرام پهناهی شکاف - شکاف برش
۳۴۱	شکاف برش
۳۴۱	مثال‌های قالب - سنbe و بوش ماتریس
۳۴۲	قالب برش - شکاف برش، مواد غیر فلزی
۳۴۲	قالب برش - شکاف برش، ورق‌های پوشش‌دار
۳۴۳	مثال‌های قالب - سنbe برش و بوش‌های ماتریس

۵ اتصالات پیچی، پین‌های قرار، اجزاء کلمپ
(بست)

۳۸۱	اتصالات پیچی
۳۸۱	اجزاء کلمپ (بست)
۳۸۱	سیستم‌های بست قطعه کار
۳۸۲	قسمت بالای قالب - اتصالات پیچی
۳۸۲	قسمت پایین قالب - اتصالات پیچی
۳۸۳	قسمت بالای قالب - اتصالات پینی
۳۸۳	قسمت پایین قالب - اتصالات پینی
۳۸۴	پین‌های قرار - انواع بستن
۳۸۵	پین‌های قرار - انواع بستن
۳۸۶	پین قرار در جداکننده یک قالب مرکب سری
۳۸۶	پین قرار در قالب سری مرحله‌ای با فنر پین قرار
۳۸۷	بست قالب - اجزاء بست حاشیه
۳۸۷	بستن قالب - اجزاء بست شیاری
۳۸۷	بستن قالب - اجزاء بست روبندی

۶ اجزاء کمکی بیرون‌انداز، جداکننده، استپ‌ها،
مرکزکننده‌ها، متعادل‌کننده‌ها

۳۸۸	اجزاء بست کمکی
۳۸۸	بیرون‌انداز
۳۸۸	استپ‌ها
۳۸۸	اجزاء مرکزکننده
۳۸۹	واحد مرکزکننده قسمت بالا و پایین
۳۹۰	بیرون‌انداز فنری
۳۹۰	ضامن مازاد
۳۹۱	واحد مرکزکننده - واحد میرا
۳۹۱	میل راهنمای تعویضی میل - راهنما
۳۹۱	صفحه نگهدار - صفحه تعویض سریع -
۳۹۱	اجزاء برش

لبه‌های برشی - قطع کن مازاد
 دفع مازاد - قطع کن مازاد

۴ اجزاء انتقال فشار (نیرو)، پین‌های فشار، مجموعه‌های
فشاری فنری، دنباله قالب، توپی

۳۶۳	دنباله قالب
۳۶۴	توپی اتصال
۳۶۵	پین‌های فشار
۳۶۵	مجموعه فشاری فنری
۳۶۵	قسمت بالای قالب
۳۶۶	دنباله قالب و توپی اتصال
۳۶۷	دنباله قالب - توپی اتصال
۳۶۸	بیرون انداز - تجهیزات فشاری فنری
۳۶۹	اجزاء فشاری استوانه‌ای
۳۶۹	نصب فنر اجزاء فشاری - نیروی فنر
۳۶۹	فنر بشقابی اجزاء فشار - ستون فنر
۳۷۰	بالشتک فنری - مجموعه فنر
۳۷۱	فنر و واحد فاصله
۳۷۲	جداکننده - فنر لاستیکی
۳۷۳	بلوک‌های فنری
۳۷۳	پین‌های راهنمای نوار تغذیه
۳۷۴	بلوک‌های فنری
۳۷۴	پین قرار بیرونی - پین قرار بیرونی فنری
۳۷۵	دنباله قالب - گیرنده‌های بازی دار
۳۷۶	دنباله قالب - انواع اتصالات
۳۷۷	مغزی قالب‌های فورج - بست قالب
۳۷۸	قالب‌های چندتایی با ورق‌گیرهای فنری
۳۷۹	قسمت بالای قالب جداکننده
۳۸۰	قالب خزینه فنری - خزینه کاری از پایین

<p style="text-align: center;">۷ اتوماسیون پرسکاری، تغذیه قطعه کار و تخلیه قطعه کار</p> <p>اتوماسیون پرسکاری - تجهیزات سنسوری قالب‌ها اتوماسیون پرسکاری - کنترل قالب، کلیدهای کنترل اتوماسیون پرسکاری - گیرندهای مکشی اتوماسیون پرسکاری - صفحه مکش اتوماسیون پرسکاری - تغذیه ورق اتوماسیون پرسکاری - بیرون انداز تخلیه قطعه کار - خروجی بازویی قیچی به عنوان ریل غلتکی تخلیه قطعه کار، خروجی قرص به عنوان ریل غلتکی تخلیه قطعه کار - ریل با غلتک کوچک تخلیه قطعه کار - ورق سر به عنوان ناودانی تخلیه قطعه کار- ریل سربه عنوان ناودانی برجسته راستای تغذیه - تغذیه تسمه، دستگاه پیشروی غلتکی تجهیزات تغذیه - تغذیه تسمه، تیغه کلمپ - دستگاه پیشروی تجهیزات تخلیه - گیرنده بازویی میانی، تجهیزات تغذیه تجهیزات تخلیه-ابزاره میله‌ای، انباره بشقابی گردان</p>	<p>۴۱۰ ۴۱۱ ۴۱۲</p> <p>۳۹۱ ۳۹۲ ۳۹۳ ۳۹۴ ۳۹۵ ۳۹۶ ۳۹۷ ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹۸ ۳۹۹ ۴۰۰ ۴۰۱ ۴۰۱ ۴۰۲ ۴۰۲ ۴۰۳ ۴۰۴ ۴۰۴ ۴۰۵ ۴۰۶ ۴۰۷ ۴۰۸ ۴۰۹ ۴۰۹ ۴۱۰</p> <p>اجزاء مرکزکننده - واحد میرا اجزاء کمکی تنظیم - اجزاء مرکزکننده اجزاء فاصله - حلقه فاصله بیرون انداز جاداکننده - جاداکننده فنری کنترل پیشروی - جاداکننده کنترل فوری الکترونیکی پیشروی جاداکننده ثابت جاداکننده ثابت بیرون انداز - راهنمای استوانه‌ای برش آزاد - جاداکننده کلمپ ماتریس‌های قابل تعویض قالب برش آزاد - جاداکننده قالب مرکب - بیرون انداز، میل بیرون انداز قالب مرکب - بیرون انداز، تیر بیرون انداز بیرون انداز بیرون انداز هوایی بیرون انداز اجباری - تنظیم بیرون انداز ورق‌گیر - بوش پله‌دار محدودیت کурс - ضامن پیچش سیستم تعویض قالب - سیستم کلمپ قید تنظیم سنبه قید کلمپ سنگزنانی جهت تیزکردن سنبه استپ اول - استپ پین فنری استپ قالب - طراحی استپ قالب استپ قالب - استپ قالب شکل استپ - استپ حالت</p>
---	--