

اھی نام تو بھترین سر آغاز
بھی نام تو نامه کئی کنہ باز

اکسٹرودوژن

فرآیندھا، ماشین ھا و قالب ھا

مُوَلِّف : KURT LAUE, HELMUT STENGER

مُتّرجم : مهندس اکبر شیرخور شیدیان

سرشناسه	: لو، کورت. Laue, Kurt
عنوان و نام پدیدآور	: اکستروژن : فرآیندها، ماشینها و قالبها / مولف [کورت لو، هلموت استنگر]؛ مترجم اکبر شیرخورشیدیان
مشخصات نشر	: تهران: انتشارات دکتر مقصودی، ۱۳۹۳.
مشخصات ظاهری	: ۴۱۶ ص. مصور، جدول، نمودار.
فروخت	: قالب و قیود؛ ۹.
شابک	: ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۲۷۶-۹-۳
وضعیت فهرست نویسی	: فیپا
یادداشت	: عنوان اصلی: Strangpressen.
موضوع	: فلزها - حدیدهکاری
شناسه افزوده	: استنگر، هلموت. Stenger, Helmut.
شناسه افزوده	: شیرخورشیدیان، اکبر، - ۱۳۲۸ ، مترجم
ردیه یندی کنگره	: TS۲۵۵/L۹۱۷ ۱۳۹۳
ردیه بندی دیوبی	: ۶۷۱/۳۴
شماره کتابشناسی ملی	: ۲۶۹۸۵۴۶

این اثر، مشمول قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ است، هرگز تمام یا قسمتی از این اثر را بدون اجازه مؤلف (ناشر) نشر یا پخش یا عرضه کند مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

شابک ۹۷۸-۶۰۰-۹۲۲۷۶-۹-۳

ISBN 978-600-92276-9-3

- نام کتاب : اکستروژن فرآیندها، ماشینها و قالبها
- مولف : KURT LAUE, HELMUT STENGER
- مترجم : مهندس اکبر شیرخورشیدیان
- ناشر : انتشارات دکتر مقصودی
- صفحه آرایی : فاطمه نیکبختیان
- تیراز : ۵۰۰ جلد
- نوبت چاپ : اول، بهار ۱۳۹۴

کلیه حقوق برای انتشارات دکتر مقصودی محفوظ است.

مرکز پخش و فروش : خیابان انقلاب - روبروی دانشگاه تهران - ساختمان فروزنده - طبقه دوم واحد ۵۰۶، واحد ۲۰۸
 (تلفن ۰۹۱۲۱۱۲۱۱۲۳ و ۰۹۹۹۷۹۹۹ و ۶۶۹۴۶ ۳۶۲۶ و ۶۶۹۵۱۸۳۲ و ۶۶۹۱۸۲۱)

مقدمه مترجم

اکستروژن و تجهیزات مربوطه در جهان مطرح هستند در تهیه این کتاب استفاده شده‌اند. از جمله این شرکت‌ها می‌توان به Cameron Iron، Aluminium Werke (Wutöschingen)، Schloemann-Siemag (Düsseldorf)، Works (Texas) و Glyco-Metall-Werke اشاره کرد.

مطالب ارایه شده در این کتاب برای مهندسین طراح قالب، مهندسین و تکنسین‌های کارخانجات و دانشجویان علاقمند به این فرآیند مفید خواهد بود.

اکستروژن از حدود ۲۰۰ سال پیش در صنعت رایج شد و در سال‌های اخیر با پیشرفت‌های مختلفی که در زمینه‌های طراحی کامپیوتری و قالب‌سازی حاصل شده است، به یکی از فرآیندهای تولیدی با اهمیت اقتصادی بالانز تبدیل شده است.

مؤلفان این کتاب سعی کرده‌اند که اطلاعات جامعی در مورد فرآیند اکستروژن فراهم آورند که نتیجه مطالعات علمی و تجربیات عملی زیادی بوده است. درواقع، اطلاعات و مقالات منتشر شده از چندین شرکت آلمانی و امریکایی که در زمینه

اکبر شیرخورشیدیان

زمستان ۱۳۹۳

فصل ۱ اصول کلی (۱-۶۰)

۴-۲-۳-۱	افزایش دمای سطح محصول اکستروژن شده در اثر اصطکاک
۲۹	ماتریس
۳۱	۳-۳-۱ اکستروژن با دمای خروجی ثابت
۳۴	۴-۳-۱ حداکثر سرعت اکستروژن
۳۶	۴-۱ نیرو و انرژی مورد نیاز در اکستروژن
۳۶	۱-۴-۱ بررسی روش‌های محاسباتی
۳۷	۱-۱-۴-۱ روش تحلیلی پایه
	۲-۱-۴-۱ تحلیل پلاستیسیته با استفاده از
۳۷	تئوری محدوده خط لغزش
	۳-۱-۴-۱ تخمین نیروی اکستروژن به روش
۳۸	حدود مرزی بالا و پایین
	۲-۴-۱ محاسبات رایج در اکستروژن
۳۹	براساس تحلیل پایه
	۱-۲-۴-۱ محاسبه کار تغییر شکل و نیروی اکستروژن
۴۰	۲-۲-۴-۱ تنش سیلان
۴۱	۳-۲-۴-۱ اثر دما و نرخ کرنش بر تنش سیلان
	۴-۲-۴-۱ مقاومت در برابر شکل‌پذیری و ضریب بازدهی
۴۵	۵-۲-۴-۱ تأثیر اصطکاک بین شمش و قالب و همچنین طول شمش بر نیروی اکستروژن
۴۷	۶-۲-۴-۱ تأثیر نسبت اکستروژن بر نیرو
۴۸	۷-۲-۴-۱ اثر فرم سطح مقطع محصول بر نیروی اکستروژن
	۸-۲-۴-۱ نیروی اکستروژن با ماتریس‌های چند سوراخه
۵۲	۹-۲-۴-۱ تأثیر ابعاد هندسی روزنه ماتریس بر نیروی اکستروژن

۱	۱-۱ مطالب پایه
۱	۱-۱-۱ تعریف فرآیند و تاریخچه
	۲-۱-۱ بررسی حالات تنش‌های مکانیکی و کارپذیری در اکستروژن
۲	۳-۱-۱ مقایسه اکستروژن با دیگر روش‌های شکل دادن فلزات
۴	۲-۱ سیلان مواد در اکستروژن
۵	۱-۲-۱ روش‌های بررسی سیلان مواد
	۲-۲-۱ فرم‌های رایج سیلان مواد در اکستروژن
۷	۳-۲-۱ عیوب اکستروژن و راههای پیشگیری از آنها
۱۰	۱-۳-۲-۱ ایجاد قیف انتهای در شمش
۱۱	۲-۳-۲-۱ جدایش لوله‌ای
۱۶	۳-۳-۲-۱ ایجاد پوسته و تاول سطحی
۱۸	۴-۳-۲-۱ عیوب داخلی در اکستروژن لوله ۵-۳-۲-۱ ساختارهای مختلف در طول و سطح مقطع قطعات اکستروژن شده
۱۹	۳-۱ بالанс حرارتی و تغییرات دما در اکستروژن
۲۳	۱-۳-۱ پروفیل دمایی در شمش گرم شده
۲۴	۲-۳-۱ بالанс حرارتی در عملیات اکستروژن
۲۵	۱-۲-۳-۱ روش عددی Akeret
۲۸	۲-۲-۳-۱ روش تحلیلی Lange
	۳-۲-۳-۱ محاسبه دمای محصول براساس کار تغییر شکل
۲۸	

<p>۲-۵-۲ اکسیتروژن هیدرواستاتیک بدون فشار پشت ۸۵</p> <p>۱-۲-۵-۲ شرح روش ۸۵</p> <p>۲-۲-۵-۲ کاربردهای اکسیتروژن ۸۷</p> <p>هیدرواستاتیک معمولی ۸۷</p> <p>۳-۲-۵-۲ گرمای ایجاد شده در اکسیتروژن ۸۹</p> <p>هیدرواستاتیک ۸۹</p> <p>۴-۲-۵-۲ فشار اکسیتروژن ۸۹</p> <p>۳-۵-۲ اکسیتروژن هیدرواستاتیک با فشار پشت ۹۰</p> <p>۴-۵-۲ اکسیتروژن هیدرواستاتیک معمولی ۹۱</p> <p>فلزات ترد ۹۱</p> <p>۵-۵-۲ اکسیتروژن هیدرواستاتیک با نیروی اضافی ۹۲</p> <p>۶-۵-۲ اکسیتروژن هیدرواستاتیک نیمه پیوسته ۹۳</p> <p>۷-۵-۲ اکسیتروژن هیدرواستاتیک پیوسته ۹۴</p> <p>۸-۵-۲ اکسیتروژن هیدرواستاتیک در دماهای بالا ۹۵</p> <p>۹-۵-۲ روش‌های خاص در اکسیتروژن ۹۶</p> <p>هیدرواستاتیک ۹۶</p> <p>۱-۹-۵-۲ فرآیند لایه ضخیم Hydrafilm ۹۶</p> <p>۲-۹-۵-۲ فرآیند اکسیتروژن مارپیچی با Hydrospin ۹۷</p> <p>۶-۲ روکش کاری به روش اکسیتروژن ۹۸</p> <p>۱-۶-۲ روکش کاری به روش اکسیتروژن با غلاف ۹۹</p> <p>۲-۶-۲ روکش کاری به روش اکسیتروژن با اصطکاک کم در دیواره محفظه قالب ۹۹</p> <p>۳-۶-۲ روکش کاری به روش اکسیتروژن با محفظه قالب بدون اصطکاک ۱۰۰</p>	<p>۱۰-۲-۴-۱ نیروی واردہ بر سنبه و ماندرل در اکسیتروژن لوله ۵۴</p> <p>مراجع ۵۶</p> <p>فصل ۲ روش‌های مختلف اکسیتروژن (۶۱-۱-۲)</p> <p>۱-۲ اکسیتروژن مستقیم ۶۱</p> <p>۱-۱-۲ اکسیتروژن مستقیم با روانکاری و بدون روانکاری ۶۳</p> <p>۱-۱-۱-۲ اکسیتروژن میله‌ها و دیگر مقاطع توپر ۶۵</p> <p>۲-۱-۱-۲ اکسیتروژن لوله و مقاطع توخالی ۶۶</p> <p>۲-۱-۲ اکسیتروژن با شمشهای پشت سر هم ۷۲</p> <p>۲-۲ اکسیتروژن معکوس ۷۳</p> <p>۱-۲-۲ نیرو و اصطکاک ۷۳</p> <p>۲-۲-۲ مزایا و معایب اکسیتروژن معکوس ۷۵</p> <p>۳-۲-۲ طراحی قالب و اجزای آن ۷۵</p> <p>۴-۲-۲ کنترل دما ۷۷</p> <p>۳-۲ اکسیتروژن ترکیبی مستقیم-معکوس ۷۸</p> <p>۴-۲ پوشش دادن کابل با اکسیتروژن ۷۹</p> <p>۱-۴-۲ اکسیتروژن کابل با پوشش قلع ۸۰</p> <p>۲-۴-۲ اکسیتروژن کابل با پوشش آلومینیم ۸۲</p> <p>۳-۴-۲ پوشش دادن کابل با قلع به روش سیلان متقارن فلز ۸۲</p> <p>۱-۳-۴-۲ روش Judge ۸۲</p> <p>۲-۳-۴-۲ پوشش دادن با استفاده از پرس پیچی ۸۳</p> <p>۵-۲ اکسیتروژن هیدرواستاتیک ۸۵</p> <p>۱-۵-۲ روش اصلی ۸۵</p>
---	--

۱۲۴	۴-۱-۳-۳ اکستروژن پروفینهای فرمدار آلومینیمی	۱۰۰ ۱-۳-۶-۲ به روش اکستروژن هیدرواستاتیک
۱۳۷	۵-۱-۳-۳ اکستروژن پروفیلهای توخالی	۱۰۰ ۲-۳-۶-۲ به روش اکستروژن معکوس
۱۳۸	۶-۱-۳-۳ اکستروژن لوله	۱۰۰ ۴-۶-۲ روکش کاری با پرسهای مخصوص پوشش دادن کابل
۱۴۱	۸-۱-۳-۳ اکستروژن میله‌ها و مقتلها	۱۰۱ مراجع
۱۴۴	۲-۳-۳ اکستروژن منیزیم	
	۱-۲-۲-۳ انواع آلیاژهای منیزیم و محصولات	
۱۴۴	اکسترود شده	
	۲-۲-۳-۳ قابلیت اکستروژن و چگونگی	
۱۴۵	سیلان فلز	۱۰۳ ۱-۳ کارپذیری فلزات در اکستروژن
	۳-۲-۳-۳ اکستروژن میله‌ها، پروفیلهای و	۱-۱-۳ ویژگی کارپذیری فلزات و آلیاژها به
۱۴۶	لوله‌ها	۱۰۳ صورت کلی
۱۴۷	۳-۳-۳ اکستروژن روی	۱۰۶ ۲-۱-۳ روش‌های روانکاری
	۴-۳-۳ اکستروژن آلیاژهای مخصوص	۲-۳ تکنولوژی اکستروژن برای محدوده
۱۴۷	لحیم‌کاری سخت	۱۰۹ دمایی تا 300°C
	۴-۳ اکستروژن آلیاژهایی با دمای	۱۰۹ اکستروژن سرب و قلع
۱۴۸	600-1000 °C	۱۰۹ ۱-۱-۲-۳ فلزات اکسترود شده و کاربرد آنها
۱۴۸	۱-۴-۳ آلیاژهای مس	۱۰۹ ۲-۱-۲-۳ قابلیت اکستروژن و نحوه سیلان فلز
۱۴۸	۱-۱-۴-۳ نوع آلیاژها و کاربردهای آنها	۱۱۱ ۳-۱-۲-۳ اکستروژن لوله‌های سربی
۱۴۹	۲-۱-۴-۳ قابلیت اکستروژن	۱۱۲ ۴-۱-۲-۳ پوشش دادن کابل با سرب
۱۴۹	۳-۱-۴-۳ رفتار سیلان و نحوه روانکاری	۱۱۲ ۵-۱-۲-۳ عیوب ایجاد شده در لوله‌های
	۴-۱-۴-۳ تولید شمشهای و عملیات	۱۱۴ سربی یا پوشش‌های سربی کابل‌ها
۱۵۴	آماده‌سازی آنها	۱۱۵ ۶-۱-۲-۳ اکستروژن سیم لحیم
۱۵۵	۵-۱-۴-۳ اکستروژن مسی	۱۱۷ ۲-۲-۳ اکستروژن سرد
	۶-۱-۴-۳ اکستروژن آلیاژهای مسی با	۳-۳ تکنولوژی اکستروژن در ماهای
۱۵۸	عنصر آلیاژی کم	۱۱۸ ۳۰۰-۶۰۰ °C
۱۵۹	۷-۱-۴-۳ اکستروژن آلیاژهای CuZn (برنج)	۱۱۸ ۱-۳-۳ اکستروژن آلیاژهای آلومینیم
	۸-۱-۴-۳ اکستروژن آلیاژهای CuSn (برنز)	۱۱۸ ۱-۱-۳-۳ نوع آلیاژها و محصولات
۱۶۳	(برنهای قلع دار)	۱۱۹ ۲-۱-۳-۳ قابلیت اکستروژن
		۱۲۳ ۳-۱-۳-۳ سیلان فلز و روانکاری

فصل ۳ تکنولوژی‌های خاص برای اکستروژن فلزات مختلف (۱۰۳-۲۰۸)

فصل ۴ ساختار پرس‌های اکستروژن

(۲۰۹-۲۸۶)

۲۰۹	۱-۴ تاریخچه
	۲-۴ طبقه‌بندی و طراحی تجهیزات
۲۱۲	اکستروژن
۲۱۳	۱-۲-۴ انواع محرکه پرس‌ها
	۲-۲-۴ پرس‌های اکستروژن برای فلزات
۲۱۷	غیرآهنی
۲۲۲	۳-۲-۴ پرس‌های اکستروژن افقی
۲۲۲	۱-۳-۲-۴ فرم ساختار پرس‌ها
۲۲۶	۲-۳-۲-۴ فرم بدنه پرس
۲۲۸	۳-۳-۲-۴ جنبه‌های دیگر طراحی بدنه پرس
۲۳۳	۴-۲-۴ پرس‌های اکستروژن عمودی
۲۳۳	۵-۲-۴ واحد کنترل پرس
۲۳۳	۱-۵-۲-۴ کنترل دستی
۲۳۳	۲-۵-۲-۴ کنترل از راه دور
۲۳۳	۳-۵-۲-۴ کنترل برنامه‌ریزی شده
	۴-۵-۲-۴ کنترل برنامه‌ریزی شده با قابلیت تغییر پیوسته سرعت اکستروژن
۲۳۶	۵-۵-۲-۴ سیستم‌های کنترل پیشرفته
۲۴۱	۳-۴ سیستم‌های گرمکننده شمش
۲۴۳	۱-۳-۴ کوره‌های القایی
۲۴۵	۲-۳-۴ گرمکردن القایی
۲۴۷	۳-۳-۴ سیستم گرمکننده ترکیبی القایی-گازی
۲۴۸	۴-۳-۴ کنترل دما
	۴-۴ تجهیزات جانبی و جابه‌جایی در اکستروژن فلزات غیرآهنی

۱۶۵	۹-۱-۴-۳ اکس-تروژن آلیاژهای CuAl (آلومینیم برنز)
۱۶۹	۱۰-۱-۴-۳ اکس-تروژن آلیاژهای CuNi
	۱۱-۱-۴-۳ اکس-تروژن آلیاژهای CuNiZn (نقره آلمانی)
۱۷۱	۲-۴-۳ اکس-تروژن تیتانیم و آلیاژهای آن
۱۷۳	۳-۴-۳ اکس-تروژن زیرکونیم
۱۷۶	۴-۴-۳ اکس-تروژن بریلیم
۱۷۶	۵-۴-۳ اکس-تروژن اورانیوم
	۵-۳ تکنولوژی اکس-تروژن در دمای بالاتر از 1000 °C
۱۷۸	۱-۵-۳ اکس-تروژن نیکل و آلیاژهایش
۱۷۸	۱-۱-۵-۳ آلیاژهای نیکل و کاربرد آنها
۱۷۸	۲-۱-۵-۳ قابلیت اکس-تروژن
	۳-۱-۵-۳ تولید شمش
۱۸۰	۴-۱-۵-۳ گرم کردن شمش‌ها
۱۸۳	۵-۱-۵-۳ روانکاری
۱۸۳	۲-۵-۳ اکس-تروژن فولاد
۱۸۴	۱-۲-۵-۳ انواع فولادها و کاربردهایشان
۱۸۴	۲-۲-۵-۳ قابلیت اکس-تروژن فولادها
۱۸۵	۳-۲-۵-۳ روانکاری
۱۹۱	۴-۲-۵-۳ ساخت شمش
۱۹۳	۵-۲-۵-۳ گرم کردن شمش
۱۹۴	۶-۲-۵-۳ اکس-تروژن پروفیلهای فولادی
۱۹۵	۷-۲-۵-۳ اکس-تروژن لوله‌ها و پروفیلهای توخالی فولادی
۱۹۷	۲-۵-۳ اکس-تروژن فلزات دیر ذوب
۲۰۱	۶-۳ اکس-تروژن پودر فلزات
۲۰۲	مراجع
۲۰۳	

VIII فهرست

۲۷۷	۳-۳-۶-۴ خنک کردن محصول	۲۴۹	۱-۴-۴ حمل شمش به داخل کوره
	۴-۳-۶-۴ پرس اکسیتروژن افقی به همراه	۲۴۹	۲-۴-۴ جابه جایی شمش به طرف پرس
۲۷۷	دستگاه کشش لوله	۲۵۰	۳-۴-۴ تجهیزات جانبی پرس
	۴-۶-۴ پرس های عمودی برای اکسیتروژن		۴-۴-۴ تجهیزات جابه جایی برای پرس های
۲۷۸	لوله های بزرگ	۲۵۱	اکسیتروژن آلومینیم
۲۷۹	۷-۴ اکسیتروژن هیدرواستاتیک	۲۵۱	۱-۴-۴-۴ میز جمع آوری محصول
۲۸۰	۱-۷-۴ طراحی پرس Fielding	۲۵۲	۲-۴-۴-۴ مکانیزم بیرون کشند
۲۸۳	۲-۷-۴ طراحی پرس ASEA	۲۵۴	۳-۴-۴-۴ خنک کردن محصولات اکسیتروژن شده
۲۸۵	مراجع	۲۵۶	۴-۴-۴-۴ مکانیزم صاف کننده کششی
		۲۵۸	۵-۴-۴-۴ دستگاه برش با اره
			۵-۴-۴ تجهیزات خروجی در پرس های
		۲۵۹	اکسیتروژن فلزات سنگین
			۱-۵-۴-۴ تجهیزات هدایت اولیه محصول
۲۸۷	۱-۵ شرح اجزای قالب	۲۵۹	خروجی
۲۸۷	۱-۱-۵ ساختار کلی و ارتباط بین اجزاء	۲۶۲	۲-۵-۴-۴ سیستم بیرون کشند
۲۸۷	۱-۱-۱-۵ مقدمه و نامگذاری اجزای قالب		۳-۵-۴-۴ تجهیزات خنک کننده و سیستم
	۲-۱-۱-۵ نحوه قرار گیری ماتریس در	۲۶۲	انتقال جانبی محصول
۲۹۴	نگهدارنده ماتریس		۴-۵-۴-۴ مکانیزم کویل کننده برای مفتول،
	۳-۱-۱-۵ آب بندی بین نگهدارنده ماتریس و		لوله و تسمه
۳۱۱	محفظه قالب		۵-۵-۴-۴ ۵-۵-۴-۴ تجهیزات ترکیبی برای جابه جایی
۳۱۱	۲-۱-۵ وظایف اجزای مختلف قالب	۲۶۵	محصول
۳۱۲	۳-۱-۵ اندازه های مهم اجزای قالب	۲۶۶	۵-۴ پرس های هیدرولیکی روکش کاری کابل ها
۳۱۳	۱-۳-۱-۵ قطر ماتریس	۲۷۲	۶-۴ پرس اکسیتروژن فولاد
۳۱۳	۲-۳-۱-۵ ضخامت ماتریس		۱-۶-۴ پرس های مکانیکی برای اکسیتروژن
۳۱۳	۳-۳-۱-۵ قطر خارجی مجموعه ماتریس	۲۷۳	۲-۶-۴ لوله های فولادی
	۴-۳-۱-۵ ضخامت پشت بند ماتریس و		۲-۶-۴ پرس های اکسیتروژن هیدرولیکی
۳۱۳	طول کلی مجموعه ماتریس	۲۷۳	برای لوله های فولادی
	۵-۳-۱-۵ ضخامت و قطر خارجی دیسک	۲۷۴	۳-۶-۴ تجهیزات جانبی
۳۱۴	فشار سرسنیه	۲۷۴	۱-۳-۶-۴ تجهیزات آغشته کردن شمش باروانکار
			۲-۳-۶-۴ تعویض ماتریس

فصل ۵ ساختار قالب های اکسیتروژن (۲۸۷-۳۹۷)

۲۸۷	۱-۵ شرح اجزای قالب
۲۸۷	۱-۱-۵ ساختار کلی و ارتباط بین اجزاء
۲۸۷	۱-۱-۱-۵ مقدمه و نامگذاری اجزای قالب
	۲-۱-۱-۵ نحوه قرار گیری ماتریس در
۲۹۴	نگهدارنده ماتریس
	۳-۱-۱-۵ آب بندی بین نگهدارنده ماتریس و
۳۱۱	محفظه قالب
۳۱۱	۲-۱-۵ وظایف اجزای مختلف قالب
۳۱۲	۳-۱-۵ اندازه های مهم اجزای قالب
۳۱۳	۱-۳-۱-۵ قطر ماتریس
۳۱۳	۲-۳-۱-۵ ضخامت ماتریس
۳۱۳	۳-۳-۱-۵ قطر خارجی مجموعه ماتریس
	۴-۳-۱-۵ ضخامت پشت بند ماتریس و
۳۱۳	طول کلی مجموعه ماتریس
	۵-۳-۱-۵ ضخامت و قطر خارجی دیسک
۳۱۴	فشار سرسنیه

- ۳۴۶ ۱-۳-۳-۵ طراحی محفظه قالب یکتکه
- ۳۴۷ ۲-۳-۳-۵ طراحی محفظه‌های چند تکه
- ۳۴۸ ۴-۳-۵ محفظه‌های قالب با سوراخ مرکزی
- ۳۶۴ مستطیلی
- ۳۶۵ ۱-۴-۳-۵ عیوب رایج محفظه‌های قالب به هنگام کار
- ۳۶۶ ۴-۵ انتخاب فولاد برای اجزای قالب
- ۳۷۰ اکستروژن
- ۳۷۰ ۱-۴-۵ فولادهای گرم کار
- ۳۷۱ ۲-۴-۵ مشخصات فولادهای گرم کار
- ۳۷۲ ۳-۴-۵ انتخاب فولاد گرمکار برای هریک از اجزای قالب
- ۳۷۸ ۴-۴-۵ روند مداوم پیشرفت در ساخت
- ۳۸۴ فولادهای جدید
- ۳۸۵ ۱-۴-۴-۵ آلیاژهای خاص
- ۳۸۹ ۲-۴-۴-۵ روش‌های ساخت
- ۳۸۹ ۵-۴-۵ عملیات حرارتی و روش‌های نگهداری
- ۳۸۹ ابزارهای اکستروژن
- ۳۸۹ ۱-۵-۴-۵ روش‌های عملیات حرارتی
- ۳۹۰ ۲-۵-۴-۵ تنش‌زدایی گرمایی
- ۳۹۱ ۳-۵-۴-۵ سختکاری
- ۳۹۱ ۴-۵-۴-۵ تمپرینگ
- ۳۹۲ ۵-۵-۴-۵ عملیات سطحی قطعات قالب
- ۳۹۳ ۶-۵-۴-۵ سایش ابزارها در اکستروژن
- ۳۹۳ ۵-۵ استانداردسازی ابزارهای اکستروژن
- ۳۹۵ مراجع
- پیوست ۱ (۴۰۰-۳۹۹)**
- پیوست ۲ (۴-۱-۴-۰)**
- ۳۱۴ ۶-۳-۱-۵ سنبه برای اکستروژن محصول توپر و توخالی
- ۳۱۴ ۴-۱-۵ ماتریس برای اکستروژن پروفیل‌ها و مقاطع توخالی
- ۳۱۴ ۱-۴-۱-۵ ماتریس چند سوراخه برای اکستروژن پروفیل‌های توپر
- ۳۱۵ ۲-۴-۱-۵ ماتریس‌های تولید پروفیل‌های توخالی بسته
- ۳۲۲ ۳-۴-۱-۵ ماتریس برای پروفیل‌های پله‌دار
- ۳۲۵ ۲-۵ ساخت ماتریس‌های اکستروژن
- ۳۲۵ ۱-۲-۵ جزییات فرم ماتریس
- ۳۲۵ ۱-۱-۲-۵ اندازه قسمت‌های مختلف یک ماتریس
- ۳۲۷ ۲-۱-۲-۵ تعیین ابعاد فرم روزنه ماتریس براساس ضریب انقباض
- ۳۲۷ ۳-۱-۲-۵ طول روزنه ماتریس برای اکستروژن با سیلان یکنواخت
- ۳۳۳ ۲-۲-۵ ساخت ماتریس‌های اکستروژن
- ۳۳۳ ۱-۲-۲-۵ عملیات اسپارک اروژن
- ۳۳۳ ۲-۲-۲-۵ ترکیب دستگاه نقشه‌خوان و دستگاه فرز
- ۳۳۷ ۳-۲-۲-۵ خالی کردن پشت روزنه ماتریس برشکاری با تخلیه الکتریکی (وایرکات)
- ۳۳۷ ۳-۵ تنش‌های اعمالی بر روی قالب‌های اکستروژن
- ۳۳۸ ۱-۳-۵ اثرات تنش‌های مکانیکی و حرارتی
- ۳۴۳ ۲-۳-۵ سایش ماتریس
- ۳۴۴ ۳-۳-۵ طراحی محفظه قالب با سوراخ استوانه‌ای