

کزین برتر اندیشه برنگذرد
خداوند روزی ده رهنمای
به نام خداوند جان و خرد
خداوند نام و خداوند جای

فَالْبُهَائِيَّ تَزْرِيقِ بِلَاسْتِيك

تئوري - عملی

Georg Menges, Walter Michael, Paul Mohren : مولفان

متروجم : مهندس حامد آهنگردارابی

وپرانتار : مهندس حسین ولی نژاد

سرشناسه	: منگس، گنورگ. ۱۹۲۳-م
عنوان و نام پدیدآور	: قالب‌های تزریق پلاستیک تئوری - عملی/مولفان [گنورگ منگس، والتر میشائلی، پاول مورن]؛ مترجم حامد آهنگر دارابی؛ ویراستار حسین ولی‌نژاد.
وضعیت ویراست	: [ویراست ۲]
مشخصات نشر	: تهران: نشر طراح، ۱۳۹۸.
مشخصات ظاهری	: ۶۲۰ ص.: مصور، جدول.
شابک	: 978-600-8666-22-6
وضعیت فهرست نویسی	: فیبا
یادداشت	: عنوان اصلی: Anleitung zum Bau von Spritzgiesswerkzeugen.
یادداشت	: متن اصلی کتاب به زبان آلمانی بوده و ترجمه انگلیسی آن تحت عنوان How to make injection molds به فارسی ترجمه شده است. ویراست قبلی با عنوان تئوری و عملی قالب‌های تزریق پلاستیک ترجمه فرزاد بیغال توسط نشر طراح در سال ۱۳۸۸ منتشر شده است.
موضوع	: پلاستیک - قالب‌سازی تزریقی - Injection molding of plastics
شناسه افزوده	: میشائلی، والتر، ۱۹۴۶-م - Michaeli, Walter .
شناسه افزوده	: مورن، پاول Paul Mohren, 1946- .
رده‌بندی کنگره	: آهنگر دارابی، حامد، ۱۳۵۸-، مترجم. --- ولی‌نژاد، حسین ۱۳۶۹-، ویراستار
رده‌بندی دیوبی	: TP1150/.9 ۱۳۹۸
شماره کتابشناسی ملی	: ۶۶۸/۴۱۲
شماره کتابشناسی ملی	: ۵۵۸۱۱۶۲

این اثر، مشمول قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ است، هرگز تمام یا قسمتی از این اثر را بدون اجازه مؤلف (ناشر) نشر یا پخش یا عرضه کند مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

شابک ۹۷۸-۶۰۰-۸۶۶۶-۲۲-۶
ISBN 978-600-8666-22-6



نشر طراح

- نام کتاب : قالب‌های تزریق پلاستیک تئوری - عملی
- مولفان : Georg Menges, Walter Michael, Paul Mohren
- مترجم : مهندس حامد آهنگر دارابی
- ویراستار : مهندس حسین ولی‌نژاد
- ناشر : طراح
- صفحه آرایی : فاطمه نیکبختیان
- تیراز : ۸۰۰ جلد
- نوبت چاپ : دوم، پاییز ۱۳۹۸

کلیه حقوق برای نشر طراح محفوظ است.

آدرس انتشارات : خیابان انقلاب - مقابل دانشگاه تهران - ساختمان فروزنده - ط دوم واحد ۵۰۶

آدرس پخش : خیابان انقلاب - مقابل دانشگاه تهران - ساختمان فروزنده - ط منفی یک واحد ۲۰۸

(تلفن: ۰۹۱۲ ۱۱۲ ۱۱۲ ۳ و ۰۲۱-۶۶۹۵ ۳۶۲۶ و ۰۲۱-۶۶۹۵ ۱۸۳۱ و ۰۹۹۹ ۷۹۹۹)

مقدمه مؤلف

و قدرانی را به عمل آورند؛ به ویژه،
Dr. H. Bangert، Dr. W. Hoven-Nievelstein، Dr. P. Barth
Dr. G. Pötsch، Dr. M. Paar، Dr. O. kretschmar
Dr. ch. Schneider، Dr. Th.W. Schmidt
Prof. S. Stitz و Prof. E. Schurmann

همچنین، از همکاران و دانشآموزان این موسسه که در پیشبرد این کتاب سهیم بوده‌اند، کمال تشکر به عمل آمده و مؤلفین خود را مدیون کار برجسته و تعهدات آنها می‌دانند. نام بردن از همه این بزرگواران در این مقوله نمی‌گنجد با این حال، از : Ms. G. Nelssen، Mr. W. okon و Ms. I. Zekorn همه آنها قدردانی به عمل می‌آید. در انتهای، از انتشارات Carl Hanser و به ویژه از Dr. w. Glenz و Mr.o. Immel برای تهیه نسخه اولیه و تدوین و تنظیم آن قدردانی به عمل می‌آید.

قالب‌های تزريق با عنوان ابزارهای دقیق که تولیدی مرحله به مرحله و منظم را تضمین می‌کند شناخته شده‌اند. وجود آنها برای پیشبرد اقتصادی کارخانجات تولیدکننده قطعات پلاستیکی ضروری و حیاتی است. بنابراین، خطاب در طراحی و ساخت این ابزارها می‌تواند عواقب سختی به همراه داشته باشد.

کتاب فوق برپایه ویرایش‌های قبلی نوشته و تدوین شده است. مطالب مطرح شده در آن عمدتاً، بر پایه تحقیقات انجام شده در نقاط مختلف و همچنین، تحقیق و توسعه صورت گرفته در موسسه فرایند ریزی پلاستیک در دانشگاه فنی آخن و با کمک‌های مالی عمومی و خصوصی نوشته شده است.

مؤلفین بر خود لازم می‌دانند تا از تمام کسانی که در تدوین و پیشبرد این ویرایش و همچنین از تمام کسانی که در ویرایش‌های قبلی ما را یاری کرده‌اند کمال تشکر

مؤلفین :

Georg Menges, Walter Michael, Paul Mohren

مقدمه مترجم

تکیه بر تقوی و دانش در طریقت کافری است

راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش

(حافظ)

حد توان، واژه‌سازی به صورت صحیح و کاربردی انجام گیرد.

کتاب فوق عاری از نقص‌ها و کاستی‌های نیست، امید است که خوانندگان محترم از این کتاب نهایت استفاده را برد، کاستی‌ها را بر مترجم بخشدید و او را در رفع آنها راهنمایی و پاری دهند.

در خاتمه لازم می‌دانم از همسر مهربانم خانم اشرف روشنی که از ابتدا مشوق من بودند، سپاسگزاری نموده و صمیمانه تشکر کنم که اگر دلگرمی‌ها و همراهی‌های بی‌دریغانه‌اش نبود، انجام این کار میسر نبود.

و همچنین، کمال تشکر از پرسنل نشر طراح و علی‌الخصوص از مهندس عبدال... ولی‌نژاد در پیشنهاد اولیه این کار، صبر و حوصله در تداوم کار و تایپ و تهیه پیش‌نویس اولیه و نشر ترجمه نهایی، به عمل می‌آید امید است اثر فوق گامی اندک کوچک در پیشبرد مسیر صنعتی این کشور برداشته باشد.

کتاب تئوری و عملی قالب‌های تزریق پلاستیک جهت رفع نیازهای آموزشی و صنعتی صنایع پلاستیک طراحی شده است. هدف از این کتاب و ترجمه آن، معرفی گروهی مهم از مواد مهندسی، فرآیندها و کاربردهای وابسته به آن است. نویسنده در کتاب حاضر با درکی عمیق از مفاهیم طراحی قالب‌های تزریق پلاستیک و با هدف آموزش گام‌به‌گام، موفق به ارائه یک اثر ارزشمند و یک مرجع طراحی کاربردی در مقیاس دانشگاهی و صنعتی شده است. این کتاب برای کلیه دست‌اندرکاران صنعت پلاستیک در طراحی و ساخت قالب‌های تزریق می‌تواند مفید واقع شود. می‌توان از آن در سطح مختلف از تکنسین تا بالاترین درجات تکنیکی استفاده کرد. اطلاعات موجود، حاوی مراجع، منابع و مأخذهایی با ارزش برای افرادی که نیازمند انتخاب صحیح مواد، فرآیند طراحی و کاربردها هستند، می‌باشد.

در ترجمه کتاب فوق سعی شده است که با حفظ امانت از اصطلاحات رایج صحیح استفاده شود و یا در صورت نیاز در

مترجم: حامد آهنگر دارابی

تهران، بهار ۱۳۹۷

۲۳	۲-۶-۱ آلیاژهای لیزری، همگنسازی لیزری و روکشکاری لیزری
۲۳	۷-۱ سختکاری اشعه یونی
۲۳	۸-۱ روکشکاری لایه نرم
۲۴	مراجع

فصل ۱ مواد مورد استفاده در ساختمان قالب‌های تزريق پلاستیک (۱-۲۶)

۱-۱ فولادها
۱-۱-۱ خلاصه
۲-۱-۱ فولادهای سختکاری سطحی
۳-۱-۱ فولادهای نیتریده
۴-۱-۱ فولادهای تماماً سختکاری شده
۵-۱-۱ فولادهای سختکاری شده آماده
۶-۱-۱ فولادهای مارتنتزیتی
۷-۱-۱ آلیاژهای سخت قالب
۸-۱-۱ فولادهای مقاوم به خوردگی (زنگنزن)
۹-۱-۱ فولادهای تصفیه شده
۱۰-۱ فولادهای ریختگی
۱۱-۱ فلزات غیرآهنی
۱۲-۱ آلیاژهای مس
۱۳-۱ روی و آلیاژهای آن
۱۴-۱ آلیاژهای آلومینیوم
۱۷-۱ آلیاژهای بیسموت - قلع
۴-۱ مواد مورد استفاده در روکشکاری الکتروولتی
۵-۱ عملیات سطحی برای فولادهای قالب‌سازی
۱-۵-۱ مباحث عمومی
۲-۵-۱ عملیات حرارتی فولادها
۳-۵-۱ روش‌های گرماشیمیایی
۴-۵-۱ عملیات الکتروشیمیایی
۱-۶-۱ عملیات سطحی به کمک لیزر
۲-۶-۱ سختکاری لیزری و ذوب مجدد لیزری

فصل ۲ تکنیک‌های ساخت قالب (۲۷-۵۲)

۱-۲ ساخت قالب‌های تزريق فلزی به روش ریخته‌گری
۲-۱-۲ روش‌ها و آلیاژهای مخصوص ریخته‌گری
۲-۱-۲ ریخته‌گری در ماسه
۳-۱-۲ روش‌های ریخته‌گری دقیق
۲-۲ تکنیک قالب‌سازی سریع در قالب‌های تزريق
۲-۲-۲ قالب‌سازی سریع مستقیم
۳-۲-۲ قالب‌سازی سریع غیرمستقیم (زنجیره‌های فرآیندی چند مرحله‌ای)
۴-۲-۲ جمع‌بندی
۳-۲ هابزنسی
۴-۲ ماشینکاری و سایر روش‌های براده‌برداری
۱-۴-۲ روش‌های ماشینکاری
۲-۴-۲ عملیات سطحی (پرداخت سطح)
۴۹ مراجع

فصل ۳ روش تخمین هزینه‌های قالب (۵۳-۶۷)

فصل ۴ فرآیند قالب‌گیری تزریقی (۶۹-۱۰۸)

۶۹	۱-۴ مراحل سیکل کاری در قالب‌گیری تزریقی
۷۰	۱-۱-۴ قالب‌گیری تزریقی ترمومپلاستیکها
۷۰	۲-۱-۴ قالب‌گیری تزریقی پلاستیکها با قابلیت پیوند عرضی
۷۲	۲-۴ اصطلاحات استفاده شده در ارتباط با قالب‌های تزریق
۷۳	۳-۴ طبقه‌بندی قالب‌ها
۷۴	۴-۴ عملکردهای قالب تزریق
۷۵	۱-۴-۴ معیارهای تقسیم‌بندی قالب‌ها
۷۸	۲-۴-۴ روش پایه برای طراحی قالب
۷۸	۳-۴-۴ تعیین اندازه قالب
۷۸	۴-۴-۴ نسبت طول جریان به ضخامت دیواره
۸۹	۵-۴-۴ محاسبه تعداد حفره‌ها
۱۰۳	۵-۴ آرایش حفره‌ها
۱۰۳	۱-۵-۴ نیازهای کلی
۱۰۳	۲-۵-۴ نمایش راه حل‌های ممکن
۱۰۴	۳-۵-۴ تعادل نیروها در یک قالب در حین تزریق
۱۰۶	مراجع

فصل ۵ طراحی سیستم‌های راهگاهی (۱۰۹-۱۷۲)

۱۰۹	۱-۵ خصوصیات سیستم راهگاهی کامل
۱۱۰	۲-۵ مفاهیم و تعاریف انواع مختلف راهگاهها
۱۱۰	۱-۲-۵ سیستم‌های راهگاهی استاندارد

۵۳	۲-۳ روش‌های تخمین هزینه‌های قالب
۵۷	۳-۳ گروه هزینه شماره ا: کاویتی
۵۷	۱-۳-۳ محاسبه زمان کاری لازم برای کاویتی
۵۷	۲-۳-۳ فاکتور زمانی برای روش ماشینکاری
۵۷	۳-۳-۳ مدت زمان ماشینکاری برای عمق حفره
۵۸	۴-۳-۳ مدت زمان صرف شده برای طرح کاویتی
۵۹	۵-۲-۳ عامل زمانی خط جدایش
۵۹	۶-۲-۳ عامل زمانی برای کیفیت سطح
۵۹	۷-۲-۳ زمان ماشینکاری ماهیچه‌های ثابت
۵۹	۸-۲-۳ عامل زمانی ترانس‌ها
۵۹	۹-۳-۳ عامل زمانی برای دشواری ماشینکاری و سایر عوامل در قالب‌های خاص
۶۰	۱۰-۳-۳ تعیین ضریب زمانی برای بیش از یک کاویتی
۶۰	۱۱-۳-۳ محاسبه مدت زمان لازم برای ساخت الکترودهای اسپارک (EDM)
۶۰	۴-۳ گروه هزینه‌های II: قالب‌های استاندارد پایه
۶۱	۵-۳ گروه هزینه‌های III: اجزای عملکردی قالب
۶۲	۱-۵-۳ سیستم راهگاهی و بوش تزریق
۶۳	۲-۵-۳ سیستم راهگاهی
۶۳	۳-۵-۳ سیستم‌های راهگاه - گرم
۶۵	۴-۵-۳ سیستم خنککاری
۶۵	۵-۵-۳ سیستم پران
۶۶	۶-۳ گروه هزینه‌های VII: اجزای مخصوص قالب
۶۷	مراجع

<p>۱۶۱ ۱۰-۵ موارد خاص مرتبط با گیت تزریق چندگانه</p> <p>۱۶۳ ۱۱-۵ طراحی گیت‌های تزریق و راهگاهها برای ترکیبات با پیوندهای عرضی</p> <p>۱۶۳ ۱-۱۱-۵ الاستومرها</p> <p>۱۶۷ ۲-۱۱-۵ ترمومستها</p> <p>۱۷۰ مراجع</p>	<p>۱۱۰ ۲-۲-۵ سیستم‌های راهگاه گرم</p> <p>۱۱۱ ۳-۲-۵ سیستم‌های راهگاه سرد</p> <p>۱۱۱ ۳-۵ شرایط سیستم راهگاهی</p> <p>۱۱۱ ۴-۵ طبقه‌بندی سیستم‌های راهگاهی</p> <p>۱۱۲ ۵-۵ اسپرو</p> <p>۱۱۷ ۶-۵ طراحی راهگاهها</p> <p>۱۲۲ ۷-۵ طراحی گیت‌های تزریق</p> <p>۱۲۴ ۱-۷-۵ موقعیت گیت روی قطعه</p> <p>۱۲۹ ۸-۵ راهگاهها و گیت تزریق برای مواد واکنش‌دهنده</p> <p>۱۲۹ ۱-۸-۵ الاستومرها</p> <p>۱۳۰ ۲-۸-۵ ترمومستها</p> <p>۱۳۰ ۳-۸-۵ اثر موقعیت گیت تزریق برای الاستومرها</p> <p>۱۳۰ ۴-۸-۵ راهگاهها برای مذاب‌های با درصد پرشیدگی بالا</p> <p>۱۳۰ ۹-۵ محاسبه کیفی (الگوی جریان) و کمی فرآیند پرشدن یک قالب (مدل‌های شبیه‌سازی)</p> <p>۱۳۲ ۱-۹-۵ معرفی</p> <p>۱۳۲ ۲-۹-۵ الگوی جریان و اهمیت آن</p> <p>۱۳۳ ۳-۹-۵ استفاده از الگوی جریان برای آماده‌سازی یک شبیه‌سازی از فرآیند پرشدن</p> <p>۱۳۴ ۴-۹-۵ اساس تئوری ایجاد یک الگوی جریان</p> <p>۱۳۶ ۵-۹-۵ روش عملی برای ایجاد گرافیکی یک الگوی جریان</p> <p>۱۳۷ ۶-۹-۵ آنالیز کمی پرشدن</p> <p>۱۴۸ ۷-۹-۵ طراحی تحلیلی راهگاه و گلوبی تزریق</p> <p>۱۴۹ مراجع</p>
---	---

فصل ۶ طراحی گیت تزریق (۱۷۳-۲۳۵)

۱۷۳ ۱-۶ گیت تزریق اسپروی
۱۷۴ ۲-۶ گیت تزریق لبه‌ای یا بادیزنسی
۱۷۶ ۳-۶ گیت تزریق دیسکی
۱۷۸ ۴-۶ گیت تزریق رینگی (حلقوی)
۱۷۸ ۵-۶ گیت تزریق توئلی (گیت زیر سطح جدایش یا به اختصار زیردریایی)
۱۸۰ ۶-۶ گیت تزریق نقطه‌ای در قالب‌های سه صفحه‌ای
۱۸۱ ۷-۶ اسپرو معکوس با گیت تزریق نقطه‌ای
۱۸۳ ۸-۶ قالب‌گیری بدون راهگاه
۱۸۵ ۹-۶ قالب‌هایی با راهگاه‌های عایق‌بندی شده
۱۸۷ ۱۰-۶ سیستم‌های راهگاهی با دمای کنترل شده - راهگاه گرم‌ها
۱۸۸ ۱-۱۰-۶ سیستم‌های راهگاه گرم
۱۹۱ ۲-۱۰-۶ راهگاه‌های سرد
۲۱۶ ۱۱-۶ طرح‌های ویژه‌ای از قالب‌ها
۲۲۵ ۱-۱۱-۶ قالب‌های طبقه‌ای
۲۲۵ ۲-۱۱-۶ قالب برای قطعات تزریقی چند جزئی
۲۲۸ مراجع
۲۳۲

۲۷۲	۱-۵-۸ محاسبه آنالیزی حرارتی
	۶-۸ محاسبه عددی برای طراحی حرارتی
۲۸۶	قطعات قالبگیری
۲۸۶	۱-۶-۸ محاسبات دو بعدی
۲۸۶	۲-۶-۸ محاسبات سه بعدی
	۳-۶-۸ تبخین ساده جریان حرارتی در نقاط بحرانی
۲۸۸	۴-۶-۸ اصلاح تجربی خنککاری یک گوشه
۲۸۹	۷-۸ طراحی عملی سیستم‌های خنککاری
	۱-۷-۸ سیستم‌های تبادل حرارت برای ماهیچه‌ها و قطعات با سطح مقطع
۲۸۹	۵-۷-۸ موافزه تجربی تابیدگی گوشه در قطعات ترمопلاستیکی توسط اختلافهای شار حرارتی
	۸-۸ محاسبه قالب‌های گرم‌شونده برای مواد واکنش‌زا
۳۰۲	۹-۸ تبادل حرارت در قالب‌های مواد واکنش‌زا
۳۰۳	۱-۹-۸ تعادل حرارتی
۳۰۶	۲-۹-۸ توزیع دما
	۱۰-۸ طراحی عملی گرم‌کردن الکتریکی برای قالب‌های ترموموست
۳۰۹	مراجع

فصل ۴ انقباض (۳۱۳-۳۳۰)

فصل ۷ تخلیه هوای قالب (۲۳۷-۲۴۸)

۲۳۷	۱-۷ تخلیه هوای مجھول
۲۴۳	۲-۷ تخلیه هوای فعال
	۳-۷ تخلیه گاز با فشار مخالف در قالب‌های تزریقی
۲۴۵	مراجع
۲۴۸	

فصل ۸ سیستم تبادل حرارت (۲۴۹-۳۱۲)

۲۵۰	۱-۸ مدت زمان خنککاری
۲۵۲	۲-۸ گذردهی حرارتی برای برخی مواد مهم
۲۵۴	۱-۲-۸ گذردهی حرارتی الاستومرها
۲۵۴	۲-۲-۸ گذردهی حرارتی ترموموستها
	۳-۸ محاسبه مدت زمان خنککاری در ترمومولاستیکها
۲۵۵	۱-۳-۸ برآوردهای محسوبه زمان خنککاری به کمک نمودارها
۲۵۵	۲-۳-۸ مدت زمان خنککاری با دماهای نامتغیرن دیواره
۲۵۶	۳-۳-۸ مدت زمان خنککاری برای هندسه‌های دیگر
۲۵۷	۴-۳-۸ شار حرارتی و ظرفیت تبادل حرارتی
۲۶۱	۱-۴-۸ شار حرارتی
۲۶۱	۵-۸ محاسبه تحلیلی حرارتی سیستم تبادل حرارت بر مبنای شار حرارتی ویژه (طراحی کلی)
۲۷۱	

<p>۳۴۳ ۴-۵-۱۰ محاسبه ابعاد صفحات قالب</p> <p>۳۴۳ ۶-۱۰ روش محاسبه ابعاد دیواره حفره تخت</p> <p>۳۴۳ فشار داخلی</p> <p>۳۴۴ ۷-۱۰ تغییر شکل اسپلیت‌ها و کشویی‌ها تحت فشار حفره</p> <p>۳۴۴ ۱-۷-۱۰ قالب‌های اسپلیتی</p> <p>۳۴۸ ۸-۱۰ آماده‌سازی برای محاسبات تغییر شکل</p> <p>۳۵۱ ۱-۸-۱۰ ساده‌سازی‌های هندسی</p> <p>۳۵۲ ۲-۸-۱۰ نکاتی در انتخاب شرایط مرزی</p> <p>۳۵۵ ۹-۱ نمونه محاسبات</p> <p>۳۶۳ ۱۰-۱ نیروهای دیگر</p> <p>۳۶۴ ۱-۱۰-۱۰ تخمین بارگذاری‌های دیگر</p> <p>۳۶۵ مراجع</p>	<p>۲-۹ ۲-۹ تعریف انقباض</p> <p>۳-۹ ۳-۹ تلرانس</p> <p>۴-۹ ۴-۹ علل انقباض</p> <p>۵-۹ ۵-۹ علل انقباض غیرهمسانگرد</p> <p>۶-۹ ۶-۹ علل تاییدگی</p> <p>۷-۹ ۷-۹ تأثیر پارامترهای فرآیندی بر انقباض</p> <p>۸-۹ ۸-۹ نکات تکمیلی برای پیش‌بینی انقباض</p> <p>۳۳۰ ۳۳۰ مراجع</p>
---	---

فصل ۱۰ طراحی مکانیکی قالب‌های تزریق (۳۳۱-۳۶۵)

<p>۳۳۱ ۱-۱۰ تغییر شکل قالب</p> <p>۳۳۱ ۲-۱۰ آنالیز و ارزیابی بارها و تغییر شکل‌ها</p> <p>۳۳۲ ۱-۲-۱۰ ارزیابی نیروهای عملکننده</p> <p>۳۳۳ ۳-۱۰ اصول تشریح تغییر شکل</p> <p>۳۳۴ ۱-۳-۱۰ محاسبات ساده برای تخمین تشکیل گپ</p> <p>۳۳۴ ۲-۲-۱۰ محاسبات دقیق‌تر برای تخمین تشکیل گپ و جلوگیری از فلش مواد</p> <p>۳۳۷ ۴-۱۰ روش برهمنهی</p> <p>۳۳۷ ۱-۴-۱۰ فنرها کوپل شده به عنوان اجزاء معادل</p> <p>۳۳۷ ۵-۱۰ محاسبه خشامت دیواره حفره‌ها و تغییر شکل آنها</p> <p>۳۳۹ ۱-۵-۱۰ معرفی حالات مجازی بارگذاری‌ها و تغییر شکل‌های حاصل</p> <p>۳۴۰ ۲-۵-۱۰ محاسبه ابعاد حفره‌های دایروی قالب</p> <p>۳۴۰ ۳-۵-۱۰ محاسبه ابعاد حفره قالب با طرح غیردایروی</p>

فصل ۱۱ جابه‌جایی ماهیچه‌ها (۳۶۷-۳۸۲)

<p>۳۶۷ ۱-۱۱ تخمین حداقل جابه‌جایی یک ماهیچه</p> <p>۳۶۷ ۲-۱۱ محاسبه جابه‌جایی ماهیچه‌های دایروی با گیت پینی جانبی پایه (مونتاز صلب)</p> <p>۳۶۸ ۳-۱۱ جابه‌جایی ماهیچه‌های دایروی با گیت تزریق دیسکی (مونتاز صلب)</p> <p>۳۷۱ ۱-۳-۱۱ برآورد اولیه مسئله</p> <p>۳۷۱ ۲-۳-۱۱ نتایج محاسبات</p> <p>۳۷۳ ۴-۱۱ جابه‌جایی ماهیچه‌ها با انواع گیت تزریق (مونتاز صلب)</p> <p>۳۷۵ ۵-۱۱ جابه‌جایی اینسربت‌ها</p> <p>۳۷۷ ۱-۵-۱۱ محاسبه آنالیزی تغییر شکل اینسربت‌های فلزی با استفاده از یک پوسته استوانه دایروی به عنوان یک مثال</p>

۴۲۲	پران ترکیبی	۲-۵-۱۲
۴۲۳	قالب‌های سه صفحه‌ای	۳-۵-۱۲
۴۲۶	پین پران	۶-۱۲
۴۳۰	پران قطعات با بریدگی جانبی (زیربرش)	۷-۱۲
۴۳۱	خارج کردن قطعه با زیربرش از قالب با فشاردادن آنها به بیرون	۱-۷-۱۲
۴۳۱	عمق مجاز زیربرش برای انطباق‌های پله‌ای (اتصال فنری)، ...	۲-۷-۱۲
۴۳۴	خارج کردن قطعات رزوهدار از قالب	۸-۱۲
۴۳۴	خروج قطعات با رزوهدای داخلی	۱-۸-۱۲
۴۳۵	قالب‌هایی با پران‌پیچ باز کن	۲-۸-۱۲
۴۳۵	خارج کردن قطعات با رزوه خارجی از قالب	۳-۸-۱۲
۴۴۴	زیربرش‌ها در قطعات غیراستوانه‌ای	۹-۱۲
۴۴۵	زیربرش‌های (برآمدگی‌ها) یا فرورفتگی‌های (داخی)	۱-۹-۱۲
۴۴۷	زیربرش‌های خارجی	۲-۹-۱۲
۴۵۸	قالب‌هایی با تجهیزات ماهیچه‌کش (core-pulling)	۳-۹-۱۲
۴۶۱	مراجع	

۶-۱۱	مثال‌های طراحی برای نصب ماهیچه و هم محوری قالب‌های با حفره عمیق
۳۸۰	مراجع
۳۸۲	

فصل ۱۲ پران (۴۶۲-۳۸۳)

۱-۱۲	خلاصه‌ای از سیستم‌های پران (خروج قطعه از قالب)
۲-۱۲	طراحی سیستم پران - خروج قطعه و نیروهای بازکردن
۳-۱۲	بحث کلی روشهای محاسبه نیروهای جداسازی
۴-۱۲	نیروهای جدایش برای قطعات پیچیده با ذکر مثال یک فن پنج پره
۵-۱۲	محاسبات عددی فرآیندهای خروج قطعه از قالب (برای قطعات الاستومری)
۶-۱۲	برآورد نیروهای بازشدن انواع پران
۷-۱۲	۱-۳-۱۲ طراحی و ابعاد میل‌های پران ۲-۳-۱۲ نقاط اثر میل پران‌ها و دیگر عوامل موثر در خروج قطعه
۸-۱۲	۳-۳-۱۲ مونتاژ مجموعه پران ۴-۱۲ راهاندازی مجموعه پران ۵-۱۲ تجهیزات راهاندازی و انتخاب نقاط اجرا
۹-۱۲	۲-۴-۱۲ تجهیزات راهاندازی ۵-۱۲ سیستم‌های جدایش (رهایی قطعه از قالب) مخصوص
۱۰-۱۲	۱-۵-۱۲ پران دو مرحله‌ای

فصل ۱۳ هم‌راستایی و تغییرات قالب‌ها (۴۸۴-۴۶۳)

۴۶۳	۱-۱۳ عملکرد هم‌راستایی
۴۶۳	۲-۱۳ هم‌راستایی با محور تزریق ماشین
۴۶۴	۳-۱۳ هم‌راستایی و قفل کردن داخلی
۴۶۹	۴-۱۳ هم‌راستایی در قالب‌های بزرگ
۴۷۱	۵-۱۳ تعویض قالب

۵۲۵	۲-۱۵ سرویس و نگهداری قالب با برنامه زمان‌دار
۵۲۵	۱-۲-۱۵ جمع‌آوری دیتا
۵۲۹	۲-۲-۱۵ ارزیابی دیتا و آنالیز نقطه بحرانی
۵۳۰	۳-۲-۱۵ سیستم بر پایه کامپیوتر
۵۳۳	۳-۱۵ انبارداری و مراقبت از قالب‌های تزریق
۵۳۶	۴-۱۵ تعمیرات و نکات مرتبط با آن در قالب‌های تزریق
۵۴۱	مراجع

فصل ۱۶ اندازه‌گیری در قالب‌های تزریق (۵۴۳-۵۵۱)

۵۴۳	۱-۱۶ سنسورها در قالب‌ها
۵۴۳	۲-۱۶ اندازه‌گیری دما
	۱-۲-۱۶ اندازه‌گیری دماهای مذاب در قالب‌ها
۵۴۳	با استفاده از سنسورهای IR
۵۴۴	۳-۱۶ اندازه‌گیری فشار
۵۴۴	۱-۳-۱۶ هدف از اندازه‌گیری فشار
	۲-۳-۱۶ سنسورهای اندازه‌گیری فشار مذاب
۵۴۵	در قالب‌ها
	۴-۱۶ استفاده از پرورب‌های سنسور-
۵۴۷	ترانس迪وسر
۵۴۷	۵-۱۶ بهینه‌سازی فرآیند
۵۴۹	۶-۱۶ پایش کیفیت
۵۵۱	مراجع

فصل ۱۷ استانداردهای قالب (۵۵۳-۵۶۲)

مراجع

۴۷۱	۱-۵-۱۳ سیستم‌های تعویض سریع قالب‌های ترمومپلاستیک‌ها
۴۸۰	۲-۵-۱۳ تعویض قالب برای قالب‌های الاستومر
۴۸۳	مراجع

فصل ۱۴ طراحی قالب به کمک کامپیوترا و استفاده از CAD در ساخت آن (۵۲۲-۴۸۵)

۴۸۵	۱-۱۴ معرفی
۴۸۵	۱-۱-۱۴ روش الگو جریان
	۲-۱-۱۴ علامت‌های هندسی فرآیندریزی کلید موفقیت.
۴۸۷	۳-۱-۱۴ الگوریتم‌های پیچیده
	۴-۱-۱۴ تکنیک‌های شبیه‌سازی هنوز به ندرت استفاده می‌شوند
۴۸۷	۵-۱-۱۴ ساده‌تر و هزینه کمتر
	۶-۱-۱۴ گام‌های بعدی پیش از این جستجو و آغاز شد
۴۸۹	۲-۱۴ کاربرد CAD در طراحی قالب
۴۹۱	۱-۲-۱۴ معرفی
۴۹۱	۲-۲-۱۴ اصول CAD
۵۰۲	۳-۲-۱۴ کاربرد CAD در ساخت قالب
۵۱۴	۴-۲-۱۴ انتخاب و معرفی سیستم‌های CAD
۵۲۱	مراجع

فصل ۱۵ نگهداری و تعمیر قالب‌های تزریق (۵۴۱-۵۲۳)

۵۲۵	۱-۱۵ مزایای استفاده از برنامه‌های زمان‌بندی سرویس و نگهداری
-----	---

فصل ۲۰ فرآیندهای مخصوص قالب‌های مخصوص (۵۸۱-۶۰۷)

۵۸۱	۱-۲۰	قالب‌گیری تزریقی میکروساختارها
	۱-۱-۲۰	تکنولوژی قالب‌گیری و کنترل
۵۸۲	فرآیند	
۵۸۴	۲-۱-۲۰	فرآیندهای تولید میکروحفرها
۵۹۲	۲-۲۰	دکور درون قالب
۵۹۶	۳-۲۰	فرآیندریزی سیلیکون مایع
۵۹۷	۱-۳-۲۰	تخلیه هوا
۵۹۸	۲-۳-۲۰	گیت تزریق
۵۹۸	۳-۳-۲۰	خروج قطعات
۵۹۸	۴-۳-۲۰	کنترل دما
۵۹۹	۵-۳-۲۰	تکنیک راهگاه سرد
۵۹۹	۴-۲۰	قالب‌گیری فشاری تزریقی
۶۰۳	مراجع	

شکل‌های رنگی ارجاع شده در متن کتاب (۶۰۹-۶۱۲)

فصل ۱۶ کنترل‌کننده‌های دما برای قالب‌های تزریقی و فشاری (۵۶۳-۵۷۴)

۵۶۳	۱-۱۸	عملکرد، روش و طبقه‌بندی
۵۶۴	۲-۱۸	کنترل
۵۶۴	۱-۲-۱۸	روش‌های کنترل
۵۶۷	۲-۲-۱۸	پیش‌شرط‌های کنترل خوب
۵۷۱	۳-۱۸	انتخاب تجهیزات
	۴-۱۸	اتصال قالب و تجهیزات ایمنی برای
۵۷۲	اندازه‌گیری	
۵۷۲	۵-۱۸	سیال واسطه (حمل‌کننده حرارت)
۵۷۳	۶-۱۸	نگهداری و تمیزکاری
۵۷۴	مراجع	

فصل ۱۴ اقداماتی برای رفع عیوب قطعات در حین قالب‌گیری تزریقی (۵۷۵-۵۸۰)

۵۸۰	مراجع	
-----	-------	--