

اڳو ناهه ته پنڌيون سر آڳاز
اڳو ناهه ته ناهه گئو گنه بار

مرجع کامل

نقشه کشی صنعتی

Otto Baucke,Hans Heidorn, : مولفین
Gunter Kotsch,Gunter Strate,Walter Timm

مُتھِّر چھلپا : عبدال... ولی نژاد

وپر اسٹار : مهندس احمد ملکی

عنوان و نام پدیدآور	: مرجع کامل نقشه‌کشی صنعتی / مولفین اتو باوک... (و دیگران)؛ مترجمین عبدالا... ولی‌نژاد؛ ویراستار احمد ملکی
وضعیت ویراست	: ویراست ۲
مشخصات نشر	: تهران : دایره صنعت : طراح. ۱۳۸۸.
مشخصات ظاهری	: ۲۱۱ ص.
شابک	: ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۸۴-۰۶-۹
وضعیت فهرست نویسی	: فیبا
یادداشت	: عنوان اصلی : Zeichnen für technische berufe : Metallgewerbe
موضوع	: چاپ قبلی : طراح، ۱۳۷۹.
شناسه افزوده	: فلزکاری
ردیبندی کنگره	: باوک، اتو Otto Baucke وابا... ولی‌نژاد، عبدالا... - ۱۳۳۹ - ، مترجم، ملکی، احمد، ویراستار
ردیبندی دیوبی	: TS ۲۱۲ ن ۷ ۱۳۸۸
شماره کتابشناسی ملی	: ۶۷۱/۰۲۲۱
	: ۱۸۲۴۴۱۰

این اثر، مشمول قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ است، هر کس تمام یا قسمتی از این اثر را بدون اجازه مؤلف (ناشر) نشر، پخش یا عرضه کند مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت

شابک ۹ ۵۴۸۴-۰۶-۶۰۰-۹۷۸

ISBN 978 - 600 - 5484 - 06 - 9

نام کتاب	: مرجع کامل نقشه‌کشی صنعتی
مولفین	: O. Baucke, H. Heidorn, G. Kotsch, G. Strate, W. Timm
متجمین	: عبدالا... ولی‌نژاد
ویراستار	: مهندس احمد ملکی
صفحه‌آرا	: فاطمه یوزباشی
ناشر	: دایره صنعت
تیراز	: ۵۰۰ جلد
نوبت چاپ	: پنجم، پاییز ۱۳۹۲

کلیه حقوق برای نشر دایره صنعت محفوظ است.

مرکز پخش و فروش : خیابان انقلاب - روبروی دانشگاه تهران - ساختمان فروزنده - طبقه دوم
واحد ۵۰۶ و واحد ۲۰۸

(۰ ۹۱۲ ۱۱۲ ۱۱۲ ۳۱) ۶۶۹۵۱۸۳۲، ۶۶۴۶ ۷۹۹۹ فکس : ۶۶۹۵۳۶۲۶

پیشگفتار چاپ شانزدهم آلمانی

به نقشه‌کشی فنی به عنوان زبان تکنیک چند منظوره نگاه می‌شود. این رشته در محدوده حرفه‌های فلزکاری به عنوان منبع اطلاعاتی و یک وسیله تفہیم تخصصی اهمیت پایه‌ای دارد. فرآیند بین‌المللی صنعت مستلزم ارتباط با استاندارهایی است که از اصول، علایم کوتاه و نمادها تشکیل می‌شوند.

ضمن اینکه تهیه نقشه‌های فنی در دفاتر طراحی در اولویت هستند، در برنامه‌ریزی تولید، تولید، کنترل، مونتاژ، نگهداری و تعمیر بیشتر مورد مطالعه هستند. در همه بخشها نقشه‌های دستی (کروکی) برای ادای توضیحات، تغییرات و سوالات به کار می‌روند. شکلهای نمایشی باید در تمام موارد طبق استاندارد و فاقد هرگونه ابهام باشد.

توصیه‌هایی برای استفاده از این کتاب

موضوعات این کتاب بدون قید و شرط روی اطلاعات ضروری متمرکز است. این کتاب می‌تواند در رشته فلزکاری یک کتاب نقشه‌کشی مرجع باشد ولی به هیچ وجه نباید برای رشته‌های دیگر چنین باشد.

سایر اطلاعات تکنولوژی راجع به مواد، ساخت، انطباقات و غیره در کتابهای فنی و جداول و مراجع دیگر یافت می‌شوند. تجربه می‌آموزد که از ابتدا باید از یک کتاب جداول برای رشته فلزکاری به موازات این کتاب استفاده شود. از آنجا که استاندارهای معتبر پیوسته گستردگر و ورود استانداردهای جدید سالهای مديدة به طول می‌انجامد و در این بین استانداردهای دیگری می‌توانند به جمع استاندارها افزوده شوند، باید توجه داشت که کتاب جداول با وضعیت روز مطابق باشد.

تماس دائم با کتاب باعث دستیابی فوری به جزئیات مورد استفاده به صورت مطمئن و سریع می‌شود. شماره استانداردها و دستورالعملها غالباً برای اشخاص شناخته شده است، بنابراین به کمک یک فهرست مناسب می‌توان به سادگی معین کرد در کدام صفحه کتاب جداول موضوع موردنظر یافت می‌شود.

کتاب نقشه‌کشی فنی حاضر همه استاندارهای مرسوم عمومی تا پایان سال ۱۹۹۶ را مدنظر داشته است. مؤلف و ناشر هر دو موفقیت زیادی را در استفاده از این کتاب آرزو داشته و باز هم از ارائه هرگونه انتقاد و تشویق شما تشکر می‌کنند.

قطعات با شکل اصلی منشوری، اندازه‌گذاری، خطوط مرکزی (۴۵)، نقشه‌کشی تکمیلی (۴۶)، سطوح برش مایل و برشهای موضعی پروفیلها (۴۷)، چرخاندن و برگردانن یک منشور (۴۸)، برگرداندن نمای جانبی-برگرداندن یک منشور (۴۹)، ترتیب و انتخاب نماها حول محورهای دلخواه (۵۰)، گسترش منشورها (۵۱)، گسترش-مخازن و لوله‌های گوشه‌دار (۵۲). قطعات خمکاری شده: طولهای خمکاری گرده‌های ورق (۵۳)، اجسام منشوری: تمرینهای دوره‌ای (۵۴) و تمرینهای دوره‌ای (۵۵)

نمایش استوانه‌ها-اجسام و قطعات ۵۶ استوانه‌ای شکل

نمایش تصویری استوانه‌ها در سه نما (۵۶)، قطعات با شکلهای استوانه‌ای (۵۷)، استوانه‌های برش خورده مایل-استوانه‌های برگردانده شده (۵۸)، برشهای کمکی موازی (۶۰)، برشهای استوانه (۶۰)، زانویی لوله گسترده (۶۱)، گرده‌های لوله‌ها (۶۲)

۶۳ عالیم صافی سطوح

اطلاعات کیفیت سطوح (۶۳)، اطلاعات ناصافی (زبری) سطوح (۶۳)، اطلاعات راجع به راستای شیارهای یک سطح (۶۴)، مقایسه عالیم صافی سطوح و اطلاعات سطح (۶۴)، تبدیل محاسبه‌ای کمیت R_a به R_z و بالعکس R_z به R_a (۶۵)، نمودار تبدیل محاسبه‌ای کمیتهای R_a و R_z (۶۵)، اطلاعات صافی سطوح در نقشه‌ها (۶۶)

۶۸ اندازه‌گذاری طبق اصول صحیح عملی

اندازه‌گذاری براساس فرآیند تولید، کار و عملکرد (۶۸)

وسایل نقشه‌کشی حروف استاندارد برگه ۱ نقشه‌کشی - مقیاسها - انواع خطوط

وسایل نقشه‌کشی (۱)، حروف استاندارد طبق DIN6776 T1 (۴)، جدول نقشه و لیست قطعات (۶)، تا زدن نقشه روی برگه A4 (DIN ISO 5455)- (DIN 824) (۷)، انواع خطوط (DIN 15) (۸)،

۹ نقشه‌کشی دستی (کروکی)

۱۰ نوشتن اندازه‌ها - قطعات در یک نما

نوشتن اندازه‌ها در نقشه‌ها (DIN 406) قسمتهای ۱۰، ۱۱ (۱۰)، اندازه‌گذاری قطعات تخت (۱۵)، اندازه‌گذاری قطعات در یک نما (۱۷)

۱۸ طراحی هندسی

طرحهای ساده هندسی (۱۸)، تقسیم دایره (۲۶)، رسم بیضی (۲۸)، قوسهای گذر (۳۰)، مثال نقشه‌کشی: قلاب کشش (۳۴)، قطعات در یک نما (۳۶)

۳۸ نقشه‌کشی سه بعدی (فضایی)

تصویر مجسم ایزومتریک (یک مقیاسی) (۳۸)، تصویر مجسم دیمتریکی (دو مقیاسی) (۳۹)، تصویر مجسم کاوالیر (ایزومتریک مایل) (۳۹)، تصویر مجسم کابینت (دیمتریک مایل) (۴۰)

۴۲ نمایش منشورها-اجسام و قطعات منشوری

منشور در سه نما (۴۲)، نقشه‌کشی طبق شکلهای سه بعدی لبه‌های ندید (۴۳)، لبه‌های ندید اجسام (۴۴)،

۱۱۲

تمرینهای تستی : ترتیب نماها

۱۱۶

اتصالات جوشی

نمادها (۱۱۶)، اتصالات لب به لب (۱۱۸)، اتصالات گوشه (۱۲۰)، اندازه‌گذاری اتصالات (۱۲۲)، تمرینهای کاربردی (۱۲۴)

۱۲۶

هندسه ترسیمی : طولهای واقعی

طول واقعی یک خط راست (۱۲۶)، طول واقعی یک لبه جسم (۱۲۷)، طول واقعی هرم (۱۲۸)، طول واقعی مخروط (۱۳۰)، طول واقعی تنه گذر (۱۳۲)، تمرینهای کاربردی : سازه‌های ورقی (۱۳۵)

۱۳۶

هندسه ترسیمی : منحنیهای برش، مشخص شده با برشهای کمکی موازی

منحنیهای برش روی استوانه‌ها (۱۳۶)، روی مخروط (۱۳۷)، روی قطعات تراشکاری (۱۳۸)، از میان قوسها (۱۳۹)، روی کره (۱۴۰)، تمرینهای کاربردی (۱۴۴)

۱۴۴

هندسه ترسیمی : منحنیهای تداخل و رسمهای گسترده، مشخص شده با خطوط کمکی پیرامون

تداخلها و رسمهای گسترده استوانه‌ها (۱۴۴)، مخروطها (۱۴۶)، دو منشور (۱۴۸)، تمرینهای کاربردی : سازه‌های ورقی (۱۴۹-۱۴۸-۱۴۷)

۱۵۰

هندسه ترسیمی : منحنیهای تداخل، مشخص شده با برشهای کمکی موازی

۷۰

سوراخهای متنه مرغک - گاههای آزاد

۷۲

نمایش برش

برش کامل (۷۲)، مشخص کردن مسیر برش (۷۶)، سطوح برش مایل و قطعات مایل (۷۸)، اجزایی که نباید برش داده شوند (۸۰)، برش نیمه - نمای جزء (نیم نما) - دایره سوراخ - برش موضعی (۸۲)، مقاطع برگردانده شده - خطوط بریدگی - نمایش جزئی (۸۴)

۸۸

روزوهای

مشخص کردن رزوه در نقشه (۸۸)، رزوهای متريک (۸۹)، دنده رزوه با مقطع مثلث (۹۰)، انتهای رزوه - آج (۹۱)، رزوه پینها (۹۲)، گاه آزاد مهره بسته - گاه آزاد رزوه (۹۳)، رزوه مهره‌ها (۹۳)، رزوه ويت ورت لوله - لوله‌های رزوه شده (۹۵)، رزوه لوله - قطعات اتصال لوله‌ها اتصالات لوله (۹۶)

رزوه دنده ذوزنقه‌ای - رزوه دنده گرد - و
رزوه دنده ارهای

قطعات روزه شده (۹۸)

پیچها - مهرهای - متعلقات (اجزای اتصال) ۹۹

نامگذاری (۹۹)، پیچها برای کاربردهای ویژه (۱۰۰)، پیچهای سر شش گوش - مهرهای شش گوش، پیچهای آلن (پیچهای استوانه‌ای با آچار خور داخل شش گوش) (۱۰۱)، پیچهای پینی (۱۰۳)، اتصالات پیچی (نمایش و اندازه‌گیری ساده شده)، اشپیلهای - واشرهای ضامن (۱۰۵)، اتصالات پیچی لوله‌ها (۱۰۶)، شیر عبوری (۱۰۸)، قید سوراخکاری یک پولک (۱۱۰)، قسمت بالایی لینت (نگهداری قطعات تراشکاری بلند) (۱۱۱)

۱۹۲

تلرانس‌های هندسی و وضعی

علایم - اصطلاحات - نمادها (۱۹۲)، مثالهای کاربردی (۱۹۳)، تمرینهای (۱۹۷)، حد - مواد - ماقزیم (۱۹۸)

۲۰۰

اندازه‌گذاری به طریق مختصات

۲۲۶

اندازه‌گذاری مخروط (مخروط انطباق)

نوشتن اندازه (۲۰۲)، تمرینهای کاربردی (۲۰۴)

۲۰۶

اجزای اتصال و محدودیت

خارهای طولی (۲۰۶)، پینهای انطباقی عرضی - خارهای تنظیم (۲۰۹)، پینهای انطباقی - پینهای شیاردار (۲۱۰)، حلقه‌های تنظیم - خارهای فنری (۲۱۲)، خارهای تخت (۲۱۴)، خارهای ناخنی - اتصالات مخروطی (۲۱۶)، محورهای هزار خار (۲۱۸)، تمرینهای کاربردی (۲۲۰)

۲۲۱

جعبه دنده برای پیشروی زمانی

۲۲۴

فنرهای مارپیچ

علایم - فنرهای فشاری (۲۲۴)، شیر اطمینان (۲۲۵)، فنرهای کششی (۲۲۶)، فولادهای فنر (۲۲۷)

۲۲۸

فنرهای مارپیچ

أنواع - اصطلاحات پایه (۲۲۸)، خواص - تولید (۲۲۹)، رسم شکل چرخدندها در روش غلتشی (۲۳۰)، طراحی دندانه اولونت (۲۳۱)، چرخدنده‌های ساده (۲۳۴)، علایم طبق DIN (۲۳۶)، چرخدنده ساده جوشی (۲۳۷)، چرخدنده‌های مخروطی (۲۳۸)، محاسبه چرخدنده مخروطی (۲۴۰)، نقشه ساخت

تداخل استوانه‌ها (۱۵۰)، مخروط (۱۵۲)، کره (۱۵۴)، اجسام مختلف (۱۵۸-۱۵۶)، تمرینهای کاربردی (۱۵۳-۱۵۵)، قید سوراخکاری (۱۶۰)، فکهای چهار نظام (۱۶۱)

هندسه ترسیمی : منحنیهای تداخل، مشخص شده با یک صفحه کمکی

تداخل یک خط راست (۱۶۲)، در منشورها و هرمهای (۱۶۳)، دو مثلث (۱۶۵)، هرم مثلث القاعده (۱۶۶)، دو مخروط (۱۶۷)

هندسه ترسیمی : منحنیهای تداخل روی اجسام دور، مشخص شده با کره کمکی

روش کره کمکی (۱۷۰)، تمرینهای کاربردی (۱۷۲-۱۷۰)

شیب باریک شدگی

اصول کلی طبق (۱۷۴) DIN، تمرینهای کاربردی (۱۲۴)

حدود بالا و پایین - انطباقات

اصول کلی (۱۷۶)، انطباقات لقی (۱۸۰)، انطباقات پرسی (۱۸۱)، ثبوت سوراخ (۱۸۲)، ثبوت محور (۱۸۳)، تمرینهای کاربردی : یاتاقنهای جوشی (۱۷۸)، محاسبه اندازه‌های انطباق (۱۷۹)

انطباقات ISO

اصول کلی طبق DIN (۱۸۴)، اندازه تلرانسها (۱۸۵)، موقعیت تلرانسها (۱۸۶)، انتخاب انطباقات (۱۸۸)، تلرانس‌های اندازه و انطباق (۱۸۹)، تمرینهای کاربردی (۱۹۱-۱۹۰-۱۸۷)

۲۶۶

اتصالات پرچی

انواع پرچها (۲۶۶)، پرچهای ساختمان دیگ بخار (۲۶۷)، پرج سازه‌های فولادی (۲۶۹)

۲۷۰

نقشه سازه‌های فولادی

علایم (۲۷۰)، نوشتن اندازه‌ها (۲۷۲)، خطوط نقشه سیستم - نقشه‌های سیستم (۲۷۳)، اتصالات جوشی (۲۷۴)، جدول پروفیلها (۲۷۶)، تعرینهای کاربردی : خرپاهای شبکه‌ای (۲۷۱)، قالبهای فونداسیون (۲۷۵)، قابهای لوله‌ای (۲۷۶)

۲۷۹

تمرینهای نقشه‌کشی

قید سنگزندنی (۲۸۱)، جعبه دنده با چرخدنده‌های کشویی (۲۸۲)

۲۸۳

جداول

قيود روغنکاری (۲۸۳)، ترانسنهای اندازه - ISO (۲۸۵)، انطباقات - ISO (۲۸۷)، جدول پیچها (۲۸۸)

چرخدنده مخروطی (۲۴۱)، جعبه دنده حزومنی (۲۴۲)، چرخدنده‌های ساده با دندانه مایل (۲۴۴)، چرخدنده با دندانه‌های مارپیچ (۲۴۶)

۲۴۸

یاتاقانهای غلتتشی

نامگذاری - عالیم کوتاه (۲۴۸)، انتخاب انطباقات (۲۴۹)، یاتاقانهای شعاعی (۲۵۰)، مهره‌های چاکت - واشرهای چاگنت - ارتفاع پله پوسته (۲۵۲)، کاسه نمد آب‌بندی محورها (۲۵۴)، یاتاقانهای کف گرد (۲۵۶)، تمرینهای کاربردی : یاتاقان بندی یک اره دیسکی (۲۵۳)، یاتاقان بندی یک حزومنی (۲۵۸)، یاتاقان بندی یک مرغک (۲۶۰)

۲۵۸

اتصالات همراه گرد قفل قدرتی

اتصال بست حلقوی

۲۶۰

خطوط لوله - و اتصالات لوله

اصطلاحات پایه - عالیم (۲۶۰)، پلام شماتیک خطوط لوله (۲۶۱)، پلان خطوط لوله با مقیاس (۲۶۲)، شیر عبوری (۲۶۴)