

کزین برتر اندیشه برنگزرد
خداوند روزی ده رهنمای

به نام خداوند جان و خرد
خداوند نام و خداوند جای

ماشین های ابزار

مقدمه‌ای بر دستگاه های تولیدی

با برآده برداری و بدون برآده برداری

مولف : Charchut, Werner

مترجم : عبدال... ولی نژاد

ویراستار : مهندس شیرخورشیدیان

| | |
|---------------------|---|
| سرشناسه | : خارخوت، ورنر - Charchut, Werner |
| عنوان و نام پدیدآور | : ماشین‌های ابزار مقدمه‌ای بر دستگاه‌های تولیدی با براده‌برداری و بدون براده‌برداری/مولف [ورنر خارخوت]؛ مترجم عبدالهیاد... ولی‌نژاد؛ ویراستار شیرخورشیدیان. |
| مشخصات نشر | : تهران : نشر طراح، ۱۳۹۷ |
| مشخصات ظاهری | : ۲۶۶ ص. : مصور، جدول. |
| فروخت | : ماشینکاری و ماشین‌های ابزار؛ ۱. |
| شابک | : ۹۷۸-۶۰۰-۸۶۶۶-۲۰-۲ |
| وضعیت فهرست نویسی | : فیبا |
| یادداشت | : عنوان اصلی : Spanende Wekzeugmaschinen, 1968. |
| عنوان دیگر | : طراحی ماشینهای ابزار؛ دستگاههای تراش، فرز و پرس. |
| موضوع | : ماشین‌های افزار - طراحی، ماشین‌های برش - طرح و ساختمان - چرخدنده سازی |
| موضوع | Gear-cutting machines .Cutting machines .Design .Machine-tools : |
| شناسه افزوده | : ولی‌نژاد، عبدالهیاد... ، مترجم ۱۳۳۹ - |
| شناسه افزوده | : شیرخورشیدیان، اکبر ۱۳۳۸ - ، ویراستار |
| ردبهندی کنگره | : ۱۳۹۷/۴۲۶۴/خJ۱۱۸۵ |
| ردبهندی دیوبی | : ۶۲۱/۹۰۲ |
| شماره کتابشناسی ملی | : ۵۳۵۹۹۷۲ |

این اثر، مشمول قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ است، هر کس تمام یا قسمتی از این اثر را بدون اجازه مؤلف (ناشر) نشر یا پخش یا عرضه کند مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

نشر طراح

شابک ۹۷۸-۶۰۰-۸۶۶۶-۲۰-۲

- نام کتاب : ماشین‌های ابزار مقدمه‌ای بر دستگاه‌های تولیدی با براده‌برداری و بدون براده‌برداری
- مولف : Charchut, Werner
- مترجم : عبدالهیاد... ولی‌نژاد
- ویراستار : مهندس شیرخورشیدیان
- ناشر : طراح
- صفحه آرایی : فاطمه نیکبختیان
- تیراژ : ۲۰۰ جلد
- نوبت چاپ : اول، پاییز ۱۳۹۷

کلیه حقوق برای نشر طراح محفوظ است.

آدرس انتشارات : خیابان انقلاب - روبروی دانشگاه تهران - ساختمان فروزنده - طبقه دوم واحد ۵۰۶
آدرس پخش : خیابان انقلاب - روبروی دانشگاه تهران - ساختمان فروزنده - طبقه منقی یک واحد ۲۰۸
(تلفن: ۰۲۱-۶۶۹۵۳۶۰ و ۰۲۱-۶۶۹۵۱۸۳۲ و ۰۲۱-۷۹۹۹ ۳۶۲۶ فکس: ۹۱۲ ۱۱۲ ۱۱۲ ۳)

پیلشگفتار چاپ پنجم الهمانی

کتاب کاملاً موفق

Spanende Werkzeugmaschinen Von Charchut

به علت دامنه گسترده ماشین‌های ابزار، نویسنده‌گان خود را محدود به دستگاه‌های مهم کردند و برای همین، دانسته از ماشین‌های ویژه و جزئیات آن چشم‌پوشی کردند. بدین جهت مطالب اصلی درباره دستگاه‌های تراش، فرز و پرس می‌باشد.

در بخش ۷ روش‌های محاسبه نیرو و کار در روش شکل‌دادن با نیرو و توان محرکه در روش برآمدۀ برداری نشانده شده است، بنابراین تجسم تأثیر متقابل روش‌های کار و ماشین‌ها امکان‌پذیر است.

این کتاب برای دانشجویان به عنوان کتاب آموزشی و برای مهندسین و تکنسین‌ها به عنوان کتاب مرجع است که می‌توانند مسائل خود را سریعاً در آن پیدا کنند.

به خاطر نمایش ساده و واضح و تفهیم آسان، این کتاب برای دانشکده‌های فنی و مدارس تربیت مربی و نیز هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و سایر مؤسسات آموزشی می‌تواند به عنوان کتاب درسی به کار رود.

بعد از چاپ چهارم که در بسیاری از مدارس جای خود را پیدا کرده است می‌باشد بعد از ده سال از اولین چاپ کاملاً تجدید نظر می‌شد.

توسعه پیوسته ماشین‌های ابزار پایه تولید اقتصادی است. بدین جهت کتابی که درباره ماشین‌های ابزار اطلاعاتی می‌دهد باید همیشه به روز باشد.

تکنولوژی -NC نه تنها کنترل ماشین‌ابزار بلکه اجزاء زیادی از آن را از نظر طراحی دگرگون کرده است. همچنین در سیستم محرکه آن راه حل‌های زیادی مطرح است. مثلًا موتورهای سه فاز توسط موتورهای جریان مستقیم کنترل تریستوری جایگزین شده است.

وقتی تولید قطعه در تیراز انبوه مطرح است، روش‌های شکل‌دادن اهمیت خود را نشان می‌دهد. بدین جهت از مطرح شدن ماشین‌های مربوط به شکل‌دادن در این کتاب نمی‌توان چشم‌پوشی کرد. بدین جهت مهمترین ماشین‌های شکل‌دادن در اینجا بررسی شده است.

پیشگفتار

با توجه به سابقه و آثار مترجم کتاب امید است کتاب حاضر برای مهندسین، دانشجویان رشته مکانیک و نیز تکنسین‌های فنی مفید باشد.

دکتر حاجیزاده
مدرس دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
گروه طراحی جامدات

منابع فنی آلمانی در زمینه علوم کارگاهی بیانی روشن و علمی دارند. بدین جهت کتاب‌هایی که از این زبان ترجمه و تهیه می‌شوند راهنمای خوبی برای علاقمندان می‌باشد.

اشر حاضر در زمینه طراحی ماشین‌ابزار به ویژه تراش‌ها، فرزها و پرس‌ها می‌باشد. در زمینه تراش‌ها و فرزها مطالبی کم و بیش وجود دارد ولی در زمینه طراحی پرس‌ها به ندرت مطالبی نوشته شده است بدین جهت این کتاب از این نظر مشخصه ویژه‌ای دارد.

| | |
|----|--------------------------|
| ۹ | ۳-۲ ایمنی از حوادث |
| ۹ | ۴-۲ ارگونومی |
| ۱۰ | ۵-۲ پایداری |
| ۱۰ | ۶-۲ دقت تولید و دقت کاری |

فصل ۴ توان لازم و بازدهی ماشین‌های ابزار (۱۵-۱۷)

| | |
|----|---------------------------------------|
| ۱۵ | ۱-۴ تولید مفید |
| ۱۵ | ۲-۴ توان انتلاقی |
| ۱۵ | ۳-۴ توان سیستم ماشین‌ها |
| ۱۶ | ۴-۴ اندازه‌گیری و تعیین توان الکتریکی |

بخش II ساختمان ماشین‌های ابزار

فصل ۵ تنہ، راهنمای سیستم حرکتی، کنترل (۲۱-۱۱۲)

| | |
|----|---------------------------------------|
| ۲۱ | ۱-۵ بسته و تنہ |
| ۲۱ | ۱-۱-۵ اصول عمومی تنہ ماشین ابزار |
| ۲۱ | ۲-۱-۵ جنس تنہ دستگاه |
| ۲۳ | ۳-۱-۵ محدوده کاربرد مواد تنہ |
| ۲۳ | ۱-۳-۱-۵ چدن و فولاد ریختگی |
| ۲۳ | ۲-۳-۱-۵ فولاد |
| ۲۳ | ۳-۳-۱-۵ بتن |
| ۲۳ | ۴-۱-۵ شکل تنہ |
| ۲۳ | ۱-۴-۱-۵ سطح مقطع مناسب تنہ |
| ۲۴ | ۲-۴-۱-۵ شکل‌های به کار رفته در تنه‌ها |

بخش I مقدمه و آشنایی

فصل ۱ روش‌های ساخت و تولید (۳)

| |
|--------------------------------|
| ۱-۱ روش ساخت بدون برآده‌برداری |
| ۳ (شکل دادن) |
| ۲-۱ روش ساخت با برآده‌برداری |
| ۳ ۲-۱ ماشین‌ها |

فصل ۲ تقسیم‌بندی ماشین‌های ابزار (۵-۶)

| |
|--|
| ۱-۲ بر اساس فرآیند کار |
| ۱-۱-۲ ماشین‌های ابزار برای تولید بدون برآده‌برداری |
| ۲-۱-۲ ماشین‌های ابزار برای تولید با برآده‌برداری |
| ۲-۲ برحسب هدف کاری |
| ۱-۲-۲ ماشین‌های یونیورسال |
| ۲-۲-۲ ماشین‌های چندکاره |
| ۳-۲-۲ ماشین‌های مخصوص |

فصل ۳ خواسته‌های مورد نیاز از ماشین‌های ابزار (۷-۱۴)

| |
|--|
| ۱-۳ جنبه‌های اقتصادی |
| ۱-۱-۳ محاسبه زمان و هزینه برای به دست آوردن حد مرزی تولید قطعه‌کار |
| ۲-۳ ایمنی کار و جلوگیری از اختلالات کاری |

فهرست VI

| | |
|---|--|
| <p>۸۶ ۵-۳-۵ سیستم محرکه با حرکت غیر یکنواخت</p> <p>۸۷ ۱-۵-۲-۵ حرکت کشوبی لنك</p> <p>۸۷ ۲-۵-۳-۵ حرکت لنگ</p> <p>۸۷ ۴-۵ کنترل</p> <p>۸۷ ۱-۴-۵ کنترل مکانیکی</p> <p>۸۸ ۱-۱-۴-۵ بادامک قرصی</p> <p>۹۰ ۲-۱-۴-۵ بادامک استوانه‌ای</p> <p>۹۰ ۲-۴-۵ کنترل هیدرولیکی</p> <p>۹۰ ۳-۴-۵ کنترل الکتریکی</p> <p>۹۰ ۱-۳-۴-۵ کنترل بادامکی</p> <p>۹۱ ۲-۳-۴-۵ کنترل برنامه‌ای</p> <p>۹۳ ۳-۳-۴-۵ کنترل عددی</p> | <p>۳-۴-۱-۵ نیروهای اعمالی روی تن</p> <p>۳۰ ماشینهای ابزار</p> <p>۳۲ ۴-۴-۱-۵ تأثیر تغییر شکل تن روی قطعه‌کار</p> <p>۳۳ ۲-۵ راهنمای</p> <p>۳۳ ۱-۲-۵ وظایف مهم راهنمای</p> <p>۳۴ ۲-۲-۵ تقسیم‌بندی راهنمای</p> <p>۳۴ ۱-۲-۲-۵ برحسب کار</p> <p>۳۴ ۲-۲-۲-۵ برحسب سیستم حرکت</p> <p>۳۴ ۳-۲-۵ پوشش‌های حفاظتی راهنمای زنجیر</p> <p>۴۳ کابل‌های انتقال قدرت</p> <p>۴۳ ۲-۵ سیستم محرکه (اصطلاح کلی برای</p> <p>۴۳ جعبه‌دنده‌ها)</p> <p>۴۳ ۱-۳-۵ نوع و کار آن</p> <p>۴۳ ۲-۳-۵ نقطه نظراتی در مورد انتخاب نوع</p> <p>۴۵ سیستم محرکه</p> <p>۴۵ ۳-۳-۵ سیستم محرکه پله‌ای</p> <p>۴۵ ۱-۳-۳-۵ محدوده سرعت B</p> <p>۴۶ ۲-۳-۳-۵ تعیین دور دستگاه</p> <p>۴۶ ۳-۳-۳-۵ استاندارد دور محور کاری و</p> <p>۴۸ پیشروی</p> <p>۵۰ ۴-۳-۳-۵ نمودار d</p> <p>۵۰ ۵-۳-۳-۵ اصول محاسبه</p> <p>۵۸ ۴-۳-۵ سیستم محرکه با دور قابل تنظیم</p> <p>۶۰ ۱-۴-۳-۵ بستهای محرکه مکانیکی</p> <p>۶۳ ۲-۴-۳-۵ موتورهای هیدرولیکی</p> <p>۸۲ ۳-۴-۳-۵ سیستم محرکه الکتریکی</p> |
|---|--|

بخش III ساختمان ماشینهای براده‌برداری

فصل ۶ دستگاه تراش (۱۱۵-۱۷۳)

| | |
|--|--|
| <p>۱۱۵ ۱-۶ دستگاه تراش مرغکدار</p> <p>۱۱۵ ۱-۱-۶ مشخصه شناسایی</p> <p>۱۱۶ ۱-۱-۱-۶ ساختمان دستگاه تراش</p> <p>۱۱۶ مرغکدار</p> <p>۱۱۷ ۲-۱-۶ بستر</p> <p>۱۱۸ ۳-۱-۶ دستگاه محور کار</p> <p>۱۲۱ ۴-۱-۶ فرم‌های لگی محور اصلی</p> <p>۱۲۲ ۵-۱-۶ بستن قطعه‌کار</p> <p>۱۲۴ ۶-۱-۶ بستن ابزار</p> | |
|--|--|

| | |
|--|---|
| <p>۳-۴-۶ دستگاه تراش خودکار چند محوری</p> <p>۱۶۴ با کنترل بادامکی</p> <p>۱۶۴ ۱-۳-۴-۶ نوپسیح کار دستگاه</p> <p>۱۶۶ ۲-۳-۴-۶ طراحی</p> <p>۱۶۷ ۳-۳-۴-۶ روش گرفتن قطعه کار</p> <p>۴-۳-۴-۶ محدوده کاربرد دستگاه تراش</p> <p>خودکار چند محوری با کنترل</p> <p>۱۶۷ بادامکی</p> <p>۴-۴-۶ سیستم کنترل CNC دستگاه های</p> <p>تراش چند محوری کنترل CNC با</p> <p>۱۶۷ هدایت خودکار قطعه کار</p> <p>۵-۶ دستگاه تراش عمودی</p> <p>۶-۶ دستگاه تراش مخصوص</p> | <p>۱۲۴ ۷-۱-۶ سیستم حرکه پیشروی</p> <p>۱-۷-۱-۶ ساختمان سیستم حرکه</p> <p>پیشروی-پیج بری</p> <p>۲-۷-۱-۶ جعبه دنده میز ماشین</p> <p>۸-۱-۶ متعلقات خاص</p> <p>۲-۶ دستگاه های کپی تراشی</p> <p>۱-۲-۶ سیستم کپی تراشی</p> <p>۱-۱-۲-۶ تقسیم بندی بر حسب تعداد</p> <p>محورها</p> <p>۲-۱-۲-۶ سیستم های تقویت کننده نیرو</p> <p>۳-۶ دستگاه های تراش رولور</p> <p>۱-۳-۶ دستگاه های تراش رولور دستی</p> <p>۲-۳-۶ دستگاه های تراش رولور خودکار با</p> <p>کنترل NC و CNC</p> <p>۱-۲-۳-۶ مزایای ماشین های کنترل عددی</p> <p>۲-۲-۳-۶ معایب ماشین های کنترل عددی</p> <p>۳-۲-۳-۶ کاربرد ماشین های - NC</p> <p>۴-۲-۳-۶ طراحی دستگاه تراش رولور</p> <p>۵-۲-۳-۶ ابزار گیرها</p> <p>۴-۶ دستگاه تراش خودکار</p> <p>۱-۴-۶ دستگاه تراش خودکار تک محوری با</p> <p>کنترل بادامکی</p> <p>۱-۱-۴-۶ ساختمان</p> <p>۲-۱-۴-۶ محدوده کاربرد دستگاه تراش</p> <p>تک محوری با کنترل بادامکی</p> <p>۲-۴-۶ دستگاه تراش خودکار تک محوری با</p> <p>CNC کنترل</p> |
|--|---|

فصل ۷ دستگاه های صفحه تراش و فرز (۱۷۵-۱۸۴)

| | |
|--|--|
| <p>۱-۷ تقسیم بندی دستگاه های صفحه تراش</p> <p>۱۷۵ ۱-۱-۷ دستگاه صفحه تراش دروازه ای</p> <p>۱۷۶ ۲-۱-۷ دستگاه فرز</p> <p>۱۷۶ ۳-۱-۷ دستگاه صفحه تراش کوتاه</p> <p>۱۷۶ ۲-۷ ساختمان دستگاه ها</p> <p>۱۷۶ ۱-۲-۷ دستگاه صفحه تراش دروازه ای</p> <p>۱۷۸ ۱-۱-۲-۷ محركه اصلی</p> <p>۱۷۹ ۲-۲-۷ دستگاه فرز دروازه ای</p> <p>۱۸۲ ۳-۲-۷ دستگاه صفحه تراش کوتاه</p> <p>۱۸۲ ۱-۳-۲-۷ دستگاه صفحه تراش افقی</p> <p>۱۸۴ ۲-۳-۲-۷ دستگاه کله زنی</p> | <p>۱۴۹ ۱-۴-۶ دستگاه تراش خودکار تک محوری با</p> <p>کنترل بادامکی</p> <p>۱۴۹ ۱-۱-۴-۶ ساختمان</p> <p>۲-۱-۴-۶ محدوده کاربرد دستگاه تراش</p> <p>تک محوری با کنترل بادامکی</p> <p>۲-۴-۶ دستگاه تراش خودکار تک محوری با</p> <p>CNC کنترل</p> |
|--|--|

| | | |
|-----|---------|-----------------------------|
| ۲۰۵ | ۲-۲-۹ | ماشین‌های فرز بستری |
| ۲۰۵ | ۱-۲-۲-۹ | ماشین فرز بستری |
| ۲۰۶ | ۲-۲-۲-۹ | سیستم محرکه |
| ۲۰۸ | ۳-۲-۲-۹ | کنترل |
| ۲۰۸ | ۴-۲-۲-۹ | محدوده کار برد |
| ۲۰۸ | ۳-۲-۹ | ماشین‌های فرز مرکزی |
| ۲۰۸ | ۱-۲-۲-۹ | تنه ماشین |
| ۲۱۰ | ۲-۳-۲-۹ | محرکه |
| ۲۱۱ | ۳-۲-۲-۹ | کنترل‌ها |
| ۲۱۱ | ۴-۳-۲-۹ | محدوده کار برد |
| ۲۱۱ | ۴-۲-۹ | سیستم‌های تولید قابل انعطاف |
| ۲۱۲ | ۱-۴-۲-۹ | واحد تولید قابل انعطاف |
| ۲۱۲ | ۲-۴-۲-۹ | سیستم تولید قابل انعطاف |

فصل ۸ ماشین‌های متله (۱۸۵-۱۹۹)

| | | |
|-----|-------|-----------------------------|
| ۱۸۵ | ۱-۸ | ماشین‌های متله ستونی |
| ۱۸۶ | ۲-۸ | ماشین‌های متله پایه‌ای |
| ۱۸۹ | ۳-۸ | ماشین متله سری |
| ۱۸۹ | ۴-۸ | ماشین‌های متله چند محوره |
| ۱۹۱ | ۵-۸ | ماشین‌های متله رادیال |
| ۱۹۱ | ۱-۵-۸ | ساختمان |
| ۱۹۶ | ۶-۸ | ماشین بورینگ |
| ۱۹۷ | ۱-۶-۸ | سیستم محرکه اصلی |
| ۱۹۷ | ۲-۶-۸ | راهنمای کشوبی |
| ۱۹۷ | ۷-۸ | ماشین‌های جیک بورینگ |
| ۱۹۸ | ۱-۷-۸ | ماشین جیک بورینگ تک پایه‌ای |
| ۱۹۸ | ۲-۷-۸ | ماشین جیک بورینگ دو پایه‌ای |

فصل ۱۰ ماشین‌های اره (۲۱۵-۲۱۸)

| | |
|------|--|
| ۱-۱۰ | تقسیم‌بندی و نکات قابل توجه طراحی |
| ۲۱۵ | ماشین‌های اره |
| ۲۱۵ | ۱-۱-۱۰ اره‌های لنگ |
| ۲۱۶ | ۲-۱-۱۰ ماشین اره نواری |
| ۲۱۶ | ۱-۲-۱-۱۰ طرح‌های مختلف و محدوده کاربرد |
| ۲۱۶ | ۲-۲-۱-۱۰ ساختمان |
| ۲۱۷ | ۳-۱-۱۰ ماشین اره دیسکی |
| ۲۱۷ | ۱-۳-۱-۱۰ انواع طرح‌ها |
| ۲۱۷ | ۲-۳-۱-۱۰ طرح‌های حرکت پیشروی ماشین اره دیسکی |

فصل ۹ ماشین‌های فرز (۲۰۱-۲۱۳)

| | |
|-----|--|
| ۲۰۱ | ۱-۹ ساختمان و تقسیم‌بندی ماشین‌های فرز |
| ۲۰۱ | ۱-۱-۹ ماشین‌های فرز زانویی |
| ۲۰۱ | ۲-۱-۹ ماشین‌های فرز بستری |
| ۲۰۱ | ۳-۱-۹ ماشین‌های فرز مرکزی |
| ۲۰۲ | ۴-۱-۹ ماشین فرز قابل انعطاف |
| ۲۰۲ | ۲-۹ ساختمان ماشین‌های فرز |
| ۲۰۲ | ۱-۲-۹ ماشین‌های فرز زانویی |
| ۲۰۲ | ۱-۱-۲-۹ پایه ماشین |
| ۲۰۳ | ۲-۱-۲-۹ سیستم محرکه |
| ۲۰۵ | ۳-۱-۲-۹ محدوده کاربرد ماشین‌های فرز زانویی |

فصل ۱۴ ماشین‌های دندهزنی

(۲۴۳-۲۵۲)

- ۱-۱۴ ماشین‌های فرز دندهزنی غلتکی ۲۴۳
- ۲-۱۴ ماشین‌های دندهزنی به روش کله‌زنی ۲۴۸
- ۳-۱۴ ماشین‌های دندهزنی به روش کله‌زنی شانه‌ای ۲۵۰

فصل ۱۵ ماشین‌های سایشی

(۲۵۳-۲۵۹)

- ۱-۱۵ ماشین‌های براده‌برداری الکترولیتی ۲۵۳
- ۲-۱۵ ماشین‌های براده‌برداری با تخلیه الکتریکی (اسپارک) ۲۵۵

بخش ۷ ماشین‌های شکلدادن

فصل ۱۶ ماشین‌های شکلدادن

..... (۲۶۳-۳۳۶)

- ۱-۱۶ نکات عمومی ۲۶۳
- ۲-۱۶ تقسیم‌بندی ماشین‌های پرس ۲۶۳
- ۳-۱۶ چکش‌ها ۲۶۳
- ۱-۳-۱۶ چکش‌های سقوطی ۲۶۴
- ۲-۳-۱۶ چکش‌های سقوطی فشاری ۲۶۷
- ۳-۳-۱۶ چکش‌های ضربه مقابله ۲۶۹

فصل ۱۱ ماشین‌های خانکشی

(۲۱۹-۲۲۴)

- ۱-۱۱ تقسیم‌بندی ماشین‌ها خانکشی ۲۱۹
- ۱-۱-۱۱ ماشین‌های خانکشی افقی ۲۱۹
- ۲-۱-۱۱ ماشین‌های خانکشی عمودی ۲۲۲

فصل ۱۲ ماشین‌های سنگزرنی

(۲۲۵-۲۳۸)

- ۱-۱۲ ماشین‌های سنگزرنی تخت ۲۲۵
- ۱-۱-۱۲ ماشین‌های سنگزرنی تخت محیطی ۲۲۶
- ۲-۱-۱۲ ماشین سنگ محیطی با میز کرد ۲۲۷
- ۳-۱-۱۲ ماشین سنگ تخت جهت سنگزرنی پیشانی ۲۲۸
- ۲-۱۲ ماشین‌های سنگ استوانه‌ای ۲۲۹
- ۱-۲-۱۲ ماشین‌های سنگ استوانه‌ای خارج ۲۲۹
- ۲-۲-۱۲ ماشین سنگ استوانه‌ای داخل ۲۳۳
- ۳-۲-۱۲ ماشین‌های سنگ استوانه‌ای خارج ۲۳۴
- بدون مرغک (ماشین سنگ سنترلس) ۲۳۵

فصل ۱۳ ماشین‌های براده‌برداری پرداخت

(۲۳۹-۲۴۲)

- ۱-۱۲ ماشین‌های لپینگ ۲۲۹
- ۲-۱۲ ماشین‌های هونینگ ۲۴۰
- ۳-۱۲ ماشین‌های فوق پرداخت ۲۴۱

فهرست X

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------|----------|-----|------------------------------|----------|
| ۲۸۸ | ارتفاع عمل | ۳-۳-۵-۱۶ | ۲۷۱ | پرس‌های پیچی | ۴-۱۶ |
| ۲۸۹ | نیروی مجاز پرس | ۴-۳-۵-۱۶ | ۲۷۲ | انواع پرس‌های پیچی | ۱-۴-۱۶ |
| ۲۹۲ | پرس‌های زانویی | ۶-۱۶ | ۲۷۲ | نحوه کار پرس‌های پیچی | ۲-۴-۱۶ |
| ۲۹۳ | پرس‌های هیدرولیکی | ۷-۱۶ | ۲۷۲ | پرس‌های پیچی با سیستم | ۱-۲-۴-۱۶ |
| ۲۹۳ | تنه پرس | ۱-۷-۱۶ | ۲۷۲ | محركه اصطکاکی | |
| ۲۹۳ | سیستم محركه پرس‌ها | ۲-۷-۱۶ | ۲۷۲ | پرس‌های پیچی با سیستم | ۲-۲-۴-۱۶ |
| ۲۹۴ | مزایای پرس‌های هیدرولیکی | ۳-۷-۱۶ | ۲۷۵ | محركه هیدرولیکی | |
| ۲۹۴ | کاربرد عملی پرس‌های هیدرولیکی | ۴-۷-۱۶ | ۲۷۵ | پرس‌های پیچی با سیستم | ۳-۲-۴-۱۶ |
| ۲۹۵ | پرس‌های مخصوص | ۸-۱۶ | ۲۷۶ | محركه الکتروموتوری مستقیم | |
| ۲۹۵ | پرس‌های پانچ خودکار | ۱-۸-۱۶ | ۲۷۷ | پرس‌های پیچی گوهای | ۴-۲-۴-۱۶ |
| ۲۹۹ | پرس‌های کشش | ۲-۸-۱۶ | ۲۷۷ | محاسبات اندازه مشخصه پرس‌های | ۳-۴-۱۶ |
| ۲۹۹ | پرس‌های کشش عمیق | ۱-۲-۸-۱۶ | ۲۷۹ | پیچی | |
| | - پرس‌های کشش عمیق - | ۲-۲-۸-۱۶ | ۲۷۹ | توان | ۱-۳-۴-۱۶ |
| ۳۰۱ | ضربه‌ای | | ۲۷۹ | گشتاور اینرسی جرمی | ۲-۳-۴-۱۶ |
| ۳۰۳ | پرس‌های کشش چند مرحله‌ای | ۳-۲-۸-۱۶ | ۲۸۰ | دور لازم چرخ لنگر | ۳-۳-۴-۱۶ |
| ۳۰۴ | پرس‌های آهنگری | ۳-۸-۱۶ | ۲۸۱ | شعاع لازم چرخ محركه | ۴-۳-۴-۱۶ |
| ۳۰۶ | پرس‌های اکستروژن | ۴-۸-۱۶ | ۲۸۲ | سرعت نهایی سینه پرس | ۵-۳-۴-۱۶ |
| ۳۰۹ | پرس‌های چند مرحله‌ای | ۵-۸-۱۶ | ۲۸۲ | حدوده کاربرد پرس‌های پیچی | ۴-۴-۱۶ |
| ۳۱۳ | ماشین‌های نورد پیچ | ۹-۱۶ | ۲۸۴ | پرس‌های میل لنگی | ۵-۱۶ |
| ۳۱۵ | ماشین‌های نورد پیچ با فک تخت | ۱-۹-۱۶ | ۲۸۴ | شكل تنه | ۱-۵-۱۶ |
| ۳۱۶ | ماشین‌های نورد پیچ با ابزار غلتکی | ۲-۹-۱۶ | ۲۸۴ | پرس‌های تک پایه‌ای | ۱-۱-۵-۱۶ |
| | ماشین‌های نورد پیچ با ابزار غلتکی | ۳-۹-۱۶ | ۲۸۴ | پرس‌های دو پایه‌ای | ۲-۱-۵-۱۶ |
| ۳۲۱ | و ابزار کمانی | | ۲۸۵ | سیستم محركه پرس‌های میل لنگی | ۲-۵-۱۶ |
| ۳۲۲ | قیچی‌ها | ۱۰-۱۶ | ۲۸۸ | محاسبه اندازه مشخصه پرس‌ها | ۳-۵-۱۶ |
| ۳۲۲ | قیچی‌های ورقبر | ۱-۱۰-۱۶ | ۲۸۸ | وضعیت کاری پیوسته | ۱-۳-۵-۱۶ |
| ۳۲۴ | قیچی‌های نواربر | ۲-۱۰-۱۶ | ۲۸۸ | وضعیت کاری تک کورس | ۲-۳-۵-۱۶ |

**بخش ۷ روش‌های شکلدادن کمیاب
مهمنها**

**فصل ۱۷ روش‌های شکلدادن بدون
براده‌برداری (۳۴۵-۳۳۹)**

**فصل ۱۸ روش‌های شکلدادن با
براده‌برداری (۳۵۳-۳۴۷)**

| | |
|-----|------------------------------------|
| ۳۲۵ | ۳-۱۰-۱۶ قیچی‌های فرم بر |
| ۳۲۶ | ۴-۱۰-۱۶ قیچی‌های شمش بر |
| ۳۲۸ | ۱۱-۱۶ ماشین‌های خمکاری |
| ۳۲۸ | ۱-۱۱-۱۶ ماشین‌های خمکاری گردان |
| ۳۳۰ | ۲-۱۱-۱۶ پرس‌های خمکاری |
| ۳۳۱ | ۳-۱۱-۱۶ ماشین‌های خمکاری سه غلتکی |
| ۳۳۲ | ۴-۱۱-۱۶ ماشین‌های خمکاری - پروفیلی |
| ۳۳۲ | ۵-۱۱-۱۶ ماشین‌های حلبی سازی |
| ۳۳۴ | ۶-۱۱-۱۶ دستگاه پانج و خمش خودکار |

